Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Солдата Корзуна, дом 40, литера А, помещение 5-Н, общая площадь 129,4 кв.м., кадастровый номер 78:15:0008439:5466, подвал


1. Данные об отчете.

- 1.1. Дата проведения оценки: 26.09.2024.
- 1.2. Оцениваемые права: право собственности.

2. Описание объекта оценки:

2.1. Карта местоположения

Карта местоположения объекта представлена на рис.1



2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки

Тип здания	Здание (Нежилое).	
	Год постройки: 1971.	
	Год последнего капитального ремонта: н/д	
Материал	Кирпичные	
Состояние по осмотру	Удовлетворительное	
Этажность	2	
Наличие подвала	+	
Наличие надстройки, мансарды, чердака,	-	
технического этажа		
Инженерная обеспеченность	Обеспечено всеми инженерными	
	коммуникациями: электроснабжение,	
	отопление, водоснабжение, канализация	

2.3. Описание встроенного помещения: 2.3.1. Общие характеристики помещения

Вид объекта	Встроенное нежилое
Кадастровый номер объекта	78:15:0008439:5466
Общая площадь, кв. м	129,4
Полезная площадь, кв. м.	129,4
Занимаемый объектом этаж или этажи	Подвал, заглубление н/д
Состояние (по осмотру)	Состояние помещения удовлетворительное.
	Выявленные перепланировки: в ч.п.3, 5, 6, 8
	установлены перегородки с дверями,
	образованы новые ч.п.; стена с дверным
	проемом м/у ч.п. 6 и 8 демонтирована; в
	стене м/у ч.п. 8 пом. 5-Н и ч.п. 1 пом. 25-Н
	оборудован дверной проем; в помещении:
	выявлены следы черной плесени
Окна (количество, размер, направленность	_
и др.)	
Вход (Отдельный /общий с жилыми /	1 отдельный вход со двора.
нежилыми со двора/с улицы/арки и др). Если	Доступ во двор не ограничен
вход общий: состояние подъезда, наличие	
домофона, консьержа, видеонаблюдения	
Высота пол - потолок (по документам)	2,14/2,40/2,50/3,00
Инженерные коммуникации	Электроснабжение, отопление,
	водоснабжение, канализация
Текущее использование	Не используется
Доля земельного участка, относящегося к	Доля земельного участка в натуре
объекту	не выделена.

2.3.2. Описание локального окружения

O o miednine violadibilor o okpywemini	11	
Описание помещений, соседствующих с	Нежилые помещения	
объектом оценки, в т.ч. их текущее		
использование		
Краткое описание квартала, в котором	Окружение Объекта оценки составляет	
расположен объект оценки	преимущественно жилая застройка.	
	В ближайшем окружении располагаются	
	школы, детские сады, магазины, кафе,	
	рестораны, аптеки. Плотность застройки -	
	высокая.	

Общее состояние окружающей территории	Дом, в котором находится оцениваемое			
(наличие скверов, детских площадок,	помещение, расположен на 1 линии.			
мусорных баков и т.д.)	Территория благоустроена. Состояние двора			
	удовлетворительное.			
Наличие парковки (организованная /	Неорганизованная парковка на ближайших			
неорганизованная)	улицах и внутриквартальных проездах			
Транспортная доступность (удобство	Здание, в котором расположено оцениваемое			
подъезда непосредственно к объекту,	помещение, находится в Кировском			
удаленность от ближайшей станции метро)	административном районе города			
	Санкт-Петербурга, в квартале,			
	ограниченном:			
	• с севера – пр. Ветеранов,			
	• с юга – пр. Народного Ополчения,			
	• с востока – ул. Козлова,			
	 с запада – ул. Солдата Корзуна. 			
	Интенсивность транспортных и пешеходных			
	потоков непосредственно возле Объекта			
	оценки можно охарактеризовать как			
	«среднюю». По ближайшей магистрали			
	(пр. Ветеранов) – активное автомобильное			
	движение. Характер и состав пешеходных			
	потоков: работники организаций и жители			
	близлежащий домов.			
	Транспортная доступность Объекта оценки			
	легковым транспортом характеризуется как			
	отличная. Подъезд непосредственно к			
	Объекту оценки свободный.			
	Ближайшая станция метро «Проспект			
	Ветеранов» расположена на расстоянии			
	≈2,38 км.			
	Транспортная доступность Объекта			
	обеспечивается по ул. Солдата Корзуна			
Условия для погрузочно-разгрузочных работ	Объект оценки имеет удовлетворительные			
	условия для осуществления погрузо-			
	разгрузочных работ. Объект оценки не			
	оснащен специальным оборудованием			
	для осуществления разгрузки			
2.3.3. Обременения объекта (Обременения КГИОП ГОЧС пругие обременения				


- 2.3.3. Обременения объекта (Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты):
- А) Обременение договором аренды отсутствует.
- Б) Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты:

Объект не относится к числу выявленных объектов культурного наследия.

Объект расположен вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга.

Выявленные ограничения (обременения):

- обязанность покупателя обеспечивать эксплуатирующим организациям беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию, находящемуся на Объекте, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля.



2.3.5. Фотографии объекта

Внешний и внутренний виды объекта:

Фото 3. Ближайшее окружение

Общий вид здания, в котором расположен Объект оценки, придомовой территории и ближайшего окружения



Фото 4. Вид здания, в котором расположен

Объект оценки

Характеристика входной группы в помещение и оконных проемов






Фото 5 1 отдельный вход со двора

Фото 6. Доступ Объекта

Внутреннее состояние Объекта оценки






Фото 7. Внутреннее состояние Объекта оценки

Фото 8. Внутреннее состояние Объекта оценки







Фото 10. Внутреннее состояние Объекта оценки









Фото 19. Внутреннее состояние Объекта оценки

Фото 20. Внутреннее состояние Объекта оценки



Адрес объекта: Санкт-Петербург, улица Солдата Корзуна, дом 40, литера А, помещение 5-Н 1. Описание объекта оценки 1.1 Общая площадь объекта: 129,4 1.2 Текущее использование: Не используется 1.3 Входы: с улицы отдельных общих через проходную со двора 1 отдельных 1 общих Соответствие текущей планировки предоставленным документам: Соответствие текущей планировки предоставленным документам: Соответствие текущей планировки и планировки осгласно предоставленным документам в чл.3, 5, 6, 8 установлены перегородки с дверями, образованы новые чл.; стена с дверным проемом му чл. 6 и 8 демонтирована; в стене му чл. 8 пом. 5-Н и чл. 1 пом. 25-Н оборудован дверной проем 1.6 Этак: Подвал 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: м/д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: + электричество + водоснабжение + этопление • канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени	1. Описание объект	жт.Петелбулг улина Солдата Колзуна, дом 40, литела A помещение 5.H
1.1 Общая площадь объекта: 129,4 1.2 Текущее использование: Не используется 1.3 Входы: с улицы отдельных общих через проходную со двора тотдельных тобщих 1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам: Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует 1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам в ч.п.3, 5, 6, 8 установлены перегородки с дверями, образованы новые ч.п.; стена с дверным проемом му ч.п. 6 и 0 демонтирована; в стене му ч.п. 8 пом. 5-Н и ч.п. 1 пом. 25-Н оборудован дверной проем 1.6 Этаж: Подвал 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: Н/д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: + электричество + водоснабжение + отопление + канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени		ki-nerepoypi, yinda oorgana kopoyna, gom ao, iintepa n, nomemenne o-n
1.2 Текущее использование: Не используется 1.3 Входы: с упицы — отдельных — общих — через проходную со двора — отдельных — общих 1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам: Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует 1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам В ч.п.3, 5, 6, 8 установлены перегородки с дверями, образованы новые ч.п.; стена с дверным проемом м/у ч.п. 6 и 8 демонтирована; в стене м/у ч.п. 8 пом. 5-Н и ч.п. 1 пом. 25-Н оборудован дверной проем 1.6 Этаж: Подвал 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: М/Д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: — электричество — водоснабжение — отопление — канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени	1.1 Общая площаль	а оценки
1.3 Входы: с улицы — отдельных — общих — через проходную со двора 1 отдельных 1 общих 1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам: Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует 1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам в ч.п.3, 5, 6, 8 установлены перегородки с дверями, образованы новые ч.п.; стена с дверным проемом му ч.п. 6 и 8 демонтирована; в стене му ч.п. 8 пом. 5-Н и ч.п. 1 пом. 25-Н оборудован дверной проем 1.6 Этаж: Подвал 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: Н/Д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: + электричество + водоснабжение + отопление + канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени		объекта: 129,4
1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам: Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует 1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам в ч.п.3, 5, 6, 8 установлены перегородки с дверями, образованы новые ч.п.; стена с дверным проемом м/у ч.п. 6 и 8 демонтирована; в стене м/у ч.п. 8 пом. 5-Н и ч.п. 1 пом. 25-Н оборудован дверной проем 1.6 Этаж: Подвал 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: м/д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: ф электричество водоснабжение ф отопления жанализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени	1.2Текущее использо	ование: Не используется
1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам: Соответствует / <u>Частично соответствует /</u> Не соответствует 1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам в ч.п.3, 5, 6, 8 установлены перегородки с дверями, образованы новые ч.п.; стена с дверным проемом м/у ч.п. 6 и 8 демонтирована; в стене м/у ч.п. 8 пом. 5-Н и ч.п. 1 пом. 25-Н оборудован дверной проем 1.6 Этаж: Подвал 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: м/д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: ф электричество р водоснабжение ф отопление жанализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени	F1000000000000000000000000000000000000	18 (18 18 - 1 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам в ч.п.3, 5, 6, 8 установлены перегородки с дверями, образованы новые ч.п.; стена с дверным проемом м/у ч.п. 6 и 8 демонтирована; в стене м/у ч.п. 8 пом. 5-Н и ч.п. 1 пом. 25-Н оборудован дверной проем 1.6 Этаж: Подвап 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: н/д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: + электричество + водоснабжение + отопление + канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени		No. 2 of the contract of the c
1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам В ч.п.з, 5, 6, 8 установлены перегородки с дверями, образованы новые ч.п.; стена с дверным проемом м/у ч.п. 6 и 8 демонтирована; в стене м/у ч.п. 8 пом. 5-Н и ч.п. 1 пом. 25-Н оборудован дверной проем 1.6 Этаж: Подвап 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: н/д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: + электричество + водоснабжение + отопление + канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени		
В ч.п.3, 5, 6, 8 установлены перегородки с дверями, образованы новые ч.п.; стена с дверным проемом м/у ч.п. 6 и 8 демонтирована; в стене м/у ч.п. 8 пом. 5-Н и ч.п. 1 пом. 25-Н оборудован дверной проем 1.6 Этаж: Подвал 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: н/д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: + электричество + водоснабжение + отопление + канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени		
м/у ч.п. 6 и 8 демонтирована; в стене м/у ч.п. 8 пом. 5-Н и ч.п. 1 пом. 25-Н оборудован дверной проем 1.6 Этаж: Подвал 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: н/д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: + электричество + водоснабжение + отопление + канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени		
1.6 Этаж: Подвал 1.7 Высота: 2,14/2,40/2,50/3,00 1.8 Заглубление: м/д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: + электричество + водоснабжение + отопление + канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени		
1.8 Заглубление: м/д 1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями: + электричество + водоснабжение + отопление + канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени		
1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями:	1.7 Высота: 2,	14/2,40/2,50/3,00
+ электричество + водоснабжение + отопление + канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени	1.8 Заглубление:	н/д
+ отопление + канализация 1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени	1.9 Обеспеченность	объекта инженерными коммуникациями:
1.10 Дополнения: В помещении: выявлены следы черной плесени	+ электриче	ство + водоснабжение
	+ отопление	+ канализация
		Samuela Constanta Koprayvo, 40

2.5. Выводы по анализу наилучшего использования объекта Анализ участка как застроенного:

В соответствии с п.17. ФСО№7 анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости — встроенного нежилого помещения проводится с учетом фактического использования других частей целого объекта. При проведении осмотра было установлено, что фактическим использованием других частей здания размещения Объекта оценки, является, в том числе, нежилое в подвале, что не противоречит наиболее эффективному использованию Объекта оценки — помещение свободного назначения.

Руководствуясь вышеизложенным, учитывая местоположение, отличную транспортную доступность, удовлетворительную доступность общественным транспортом и технические характеристики Объекта (отдельный вход, удобная конфигурация, достаточные условия для парковки), а также конъюнктуру рынка коммерческой недвижимости, Оценщик считает, что максимально эффективным будет использование объекта под помещение свободного назначения.

Выявленные ограничения (обременения):

- обязанность покупателя обеспечивать эксплуатирующим организациям беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию, находящемуся на Объекте, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля.

<u>Вывод:</u> наиболее эффективным использованием оцениваемого объекта является использование в качестве помещения свободного назначения, с учетом существующих ограничений.

2.5. Результаты проведения оценки¹

2.3. Гезультаты проведения оценки					
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб., без учета НДС		2 460 000			
Диапазон стоимости, руб.	2 210 000	2 710 000			
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб. / кв. м, без учета НДС (справочно)	19 011				
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб., с учетом НДС		2 952 000			
Диапазон стоимости, руб.	2 652 000	3 252 000			
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб. / кв. м, с учетом НДС (справочно)	мость Объекта оценки, округленно, руб. / кв. м, с учетом НДС (справочно) 22 813				

¹ На момент подготовки настоящего Отчета Россия и мировое сообщество переживают беспрецедентный кризис, связанный с проведением специальной военной операции на Украине. Продолжительность этого события неизвестна. Несмотря на то, что очевидно негативное воздействие на микро— и макроэкономику, а также на различные рынки, невозможно предсказать такое воздействие в настоящее время или воздействие нынешних и будущих правительственных контрмер. Существует риск того, что кризис увеличит вероятность глобальной рецессии.

Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости действительно на дату оценки при сохранении экономической ситуации, сложившейся на дату проведения оценки. Поэтому непредусмотренное в Отчете изменение самого Объекта и его окружения, равно как изменение политических, экономических и иных факторов, которые могут возникнуть после даты оценки и повлиять на рыночную ситуацию и, следовательно, на наиболее вероятную величину рыночной стоимости, находятся вне рамок данной оценки.