


**Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
внутригородское муниципальное образование города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Адмиралтейский округ, Садовая ул.,
участок 65Б с расположенным на нем нежилым зданием по адресу:
г. Санкт-Петербург, Садовая ул., дом 65, литера Б**

1. Данные об отчете

- 1.1. Дата проведения оценки: 21 декабря 2023 года.
- 1.2. Оцениваемые права: право собственности.


2. Описание Объекта оценки:

2.1. Карта местоположения Объекта оценки



Источник: данные сайта в сети интернет Яндекс Карты





Источник: данные сайта в сети интернет Яндекс Карты


2.2. Описание микрорайона, в котором расположен объект оценки

Объект оценки расположен в микрорайоне преимущественно жилой и общественно-деловой застройки. По градостроительной ситуации микрорайон местоположения объекта оценки представляет собой территорию, ограниченную:

- с севера – проспект Римского-Корсакова,
- с запада – Никольский переулок,
- с юга – Садовая улица,
- с востока – Вознесенский проспект.

2.2.1. Описание локального окружения объекта оценки

Описание зданий, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование, техническое состояние, этажность и др.	Территория близлежащих кварталов характеризуется преимущественно жилой и общественно-деловой застройкой. В настоящее время в большинстве зданий, расположенных в близлежащих кварталах, цокольные и первые этажи, как правило, занимают учреждения сферы обслуживания и торговли, а этажи выше – административные (офисные) или жилые помещения. В квартале расположения Объекта и в близлежащих кварталах находится множество зданий общественно-делового назначения.
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок и т.д.)	На расстоянии менее 500 м расположен Никольский Морской собор и Никольский сад, а также Юсуповский сад.
Наличие парковки	Парковка осуществляется на прилегающей территории здания (стихийная)
Транспортная доступность (удобство подъезда непосредственно к объекту, близость к остановкам общественного транспорта и др.)	Подъезд к Объекту осуществляется со стороны Большой Подъяческой улицы и наб. канала Грибоедова. В непосредственной близости от Объекта расположена Садовая улица – крупная магистраль с высокой интенсивностью транспортных потоков. Ближайшая остановка общественного транспорта с наименованием «Ново-Никольский мост» расположена на Садовой улице. Там курсируют следующие виды общественного транспорта:



Источник: данные сайта в сети интернет <http://rgis.spb.ru/map/>

2.3.2. Ограничения и обременения земельного участка

Согласно приложению №2 «Карта границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития указанных зон и границ Санкт-Петербурга» к Закону Санкт-Петербурга от 22.12.2005 г. №728-99 «О генеральном плане Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №763-161)) оцениваемый объект расположен в границах функциональной зоны «ЗЖД» — зона среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной жилой застройки с включением объектов общественно-деловой застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524 «О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2020 №82), Объект оценки расположен в границах территориальной зоны «ТЗЖД3» — жилая зона среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных вне территории исторически сложившихся районов центральной части Санкт-Петербурга, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №820-7 (в редакции, вступившей в силу 01.02.2021) «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимы использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» земельный участок расположен в границах единой охранной зоны (участок ООЗ(32)).




2.4. Описание нежилого здания (объекта капитального строительства (ОКС))

2.4.1. Общие характеристики


Кадастровый номер	78:32:0001152:1008	В соответствии с Заданием на оценку и Выпиской из ЕГРН от 02.10.2023
Общая площадь ОКС, кв. м.	661,1	В соответствии с Заданием на оценку и Выпиской из ЕГРН от 02.10.2023
Материал	кирпич	По результату осмотра
Год постройки	1938	В соответствии с Выпиской из ЕГРН от 02.10.2023
Год последнего капитального ремонта	нет данных	
Этажность	2	В соответствии с Выпиской из ЕГРН от 02.10.2023
Вход (улица/двор)	отдельный вход со двора	В соответствии с Актом обследования объекта нежилого фонда от 08.06.2023 г., планом здания и результатом визуального осмотра
Окна	есть	В соответствии с планом здания и результатом визуального осмотра
Инженерная инфраструктура		В соответствии с Актом обследования объекта нежилого фонда от 08.06.2023 г., и результатом визуального осмотра
Электроснабжение	есть	
Водоснабжение	есть	
Канализация	есть	
Отопление	есть	
Техническое состояние конструктивных элементов	удовлетворительное	В соответствии с Актом обследования объекта нежилого фонда от 08.06.2023 г. и данным технического паспорта
Состояние по осмотру	Состояние здания — удовлетворительное эксплуатируемое, планировка — офисная.	



План первого этажа



План второго этажа



2.4.2. Ограничения и обременения нежилого здания (ОКС)

В соответствии с письмом КГИОП от 06.06.2023 №01-43-13265/23-0-1 объект по адресу 190068, г. Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 65, литера Б не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой охранной зоне (участок ООЗ-(32)).

Требования по сохранению исторических зданий* и режим использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга установлен Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в силу 16.04.2023) «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

* Исторические здания – здания (строения, сооружения) различных исторических периодов не состоящие на государственной охране как объекты культурного наследия: в центральных районах – построенные до 1917 г.; в остальных районах – до 1957 г. и деревянные 1-2 этажные здания, построенные до 1917 г. (год постройки включительно).

В соответствии с п.1 статьи 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов».

Фотографии Объекта оценки



Фото 1. Ближайшее окружение Объекта оценки
Набережная канала Грибоедова



Фото 2. Ближайшее окружение Объекта оценки
Проспект Римского-Корсаково





Фото 3. Ближайшее окружение Объекта оценки
Большая Подъяческая улица



Фото 4. Ближайшее окружение Объекта оценки



Фото 5. Ближайшее окружение Объекта оценки



Фото 6. Ближайшее окружение Объекта оценки



Фото 7. Ближайшее окружение Объекта оценки



Фото 8. Ближайшее окружение Объекта оценки



Фото 9. Ближайшее окружение Объекта оценки



Фото 10. Ближайшее окружение Объекта оценки



Фото 11. Ближайшее окружение Объекта оценки



Фото 12. Адрес Объекта оценки



Фото 13. Ближайшее окружение Объекта оценки (Садовая улица), вид здания Объекта оценки



Фото 14. Проход через арку к Объекту оценки



Фото 15. Внутридворовая территория Объекта оценки



Фото 16. Вид здания расположения Объекта оценки, входная группа Объекта оценки





Фото 17. Вид здания расположения Объекта оценки, оконная группа Объекта оценки



Фото 18. Вид здания расположения Объекта оценки, входная группа Объекта оценки



Фото 19. Вид здания Объекта оценки. входная группа Объекта оценки



Фото 20. Вид здания Объекта оценки. входная группа Объекта оценки



Фото 21. Входная группа Объекта оценки



Фото 22. Входная группа Объекта оценки






Фото 23. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 24. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 25. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 26. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 27. Типичное состояние Объекта оценки




Фото 28. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 29. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 30. Типичное состояние Объекта оценки






Фото 31. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 32. Оконная группа Объекта оценки




Фото 33. Типичное состояние Объекта оценки




Фото 34. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 35. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 36. Типичное состояние Объекта оценки





Фото 37. Лестничный проём Объекта оценки



Фото 38. Типичное состояние Объекта оценки



(лестница на 2-й этаж)



Фото 39. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 40. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 41. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 42. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 43. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 44. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 45. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 46. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 47. Типичное состояние Объекта оценки



Фото 48. Оконная группа Объекта оценки



Фото 49. Оконная группа Объекта оценки

Фото 50. Оконная группа Объекта оценки



2.5. Акт осмотра объекта капитального строительства

А К Т контрольного осмотра объекта капитального строительства от «21» декабря 2023 г.

1. Адрес объекта (включая литер): г. Санкт-Петербург, Садовая ул., дом 65, литера Б
2. Данные по объекту капитального строительства:

№	Площадь земель- ного участка	Площадь ОКС по тех. паспорту, кв.м.	Этаж- ность	Тип входа	Наличие окон	Материал стен	Коммуникации				Состояние	Текущее использо- вание
							Эл.	Вод.	От.	Кан.		
1	429	661,1	2	*	+	кирпич	+	+	+	+	*	*

Примечания, обозначенные символом *:

- Тип входа: отдельный вход со двора.
- Состояние: состояние здания характеризуется как удовлетворительное несовременное эксплуатируемое.
- Здание не используется

Ф. И. О.	Наумова Я.А.
Подпись	