


**Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости встроенного жилого помещения расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, Дерптский пер., д. 15 , лит. А, кв. 22**

1. Данные об отчете


- 1.1. Дата проведения оценки: 30.05.2017 г.
- 1.2. Дата составления отчета: 12.06.2017 г.
- 1.3. Оцениваемые права: право собственности

2. Описание объекта оценки


- 2.1. Карта местоположения объекта



Местоположение объекта оценки



Локальное местоположение объекта оценки



2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки



Фотография здания

Тип здания	Капитальное
Материал	Кирпич с облицовкой
Состояние по осмотру	Хорошее
Год постройки существующих улучшений	1904
Год последнего капитального ремонта	Нет данных
Этажность	5-6 этажей
Наличие подвала	подвал
Наличие надстройки, мансарды, чердака, технического этажа	Чердак
Инженерная обеспеченность здания	Водопровод, электроснабжение, газоснабжение, отопление, канализация.

2.3. Описание жилых помещений :

2.3.1. Общие характеристики помещения :

Вид объекта	Жилое помещение- квартира
Кадастровый номер объекта	78:32:0001656:401
Количество комнат	5
Общая площадь, кв. м	121,2
Жилая площадь	76,3
Площадь кухни, кв.м.	12,6
Количество комнат	5
Занимаемый объектом этаж или этажи/ всего этажей в доме	5/5-6
Наличие лифта	Есть
Состояние (по осмотру)	Состояние объекта неудовлетворительное. Не пригодно для проживания. Большая часть элементов внутренней отделки пришла в негодность. Есть следы разрушения внутренних капитальных стен, полов, потолков перекрытий, инженерных систем.
Окна	7 стандартных прямоугольных окон на улицу (в сторону Курляндской улицы)
Вход	1 общий вход со стороны улицы
Высота пол - потолок (по документам)	3,14
Инженерные коммуникации	Помещение обеспечено электроснабжением, водоснабжением, газоснабжением, отоплением и канализацией.
Сан. узел	Раздельный

Текущее использование	Не используется
Доля земельного участка, относящегося к объекту	В натуре не выделена

2.3.2. Описание локального окружения

Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Ближайшее окружение представлено в основном жилыми помещениями. Присутствует большое количество коммерческих помещений расположенных на нижних этажах жилых домов.
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Здание, в котором находится объект оценки расположено на пересечении Дерптского переулка и Курляндской улицы, в микрорайоне ограниченном: <ul style="list-style-type: none"> • с севера- Рижским проспектом; • с запада- улицей Циолковского.; • с юга- Курляндской улицей; • с востока- Дерптским переулком. Микрорайон преимущественно дореволюционной застройки, дома как с кап. ремонтом, так и без. Плотность застройки достаточно высокая, средняя этажность 4-6 этажей. Рядом несколько зеленых зон.
Общее состояние окружающей территории	Пешеходная зона заасфальтирована. Прилегающая территория находится в хорошем состоянии.
Наличие парковки	Парковка автомобильного транспорта возможна на улицах, формирующих квартал и ограничено во дворе здания.
Транспортная доступность	Транспортную доступность можно охарактеризовать как хорошую.
• <i>удобство подъезда к объекту</i>	Подъезд со стороны Дерптского переулка.
• <i>удаленность от ближайшей ст. метро, м.</i>	"Балтийская" ~ 870 м.
• <i>ближайшие остановки общественного транспорта</i>	~180 м.

2.3.3. Обременения объекта

А) Основные условия договора аренды: Не обременен договором аренды

Б) Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты:

- В соответствии с Распоряжением Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга № 375 от 26.03.2012 г. жилое помещение признано непригодным для проживания и подлежащим проведению ремонтно-восстановительных работ с целью дальнейшего использования под жилые цели.
- В соответствии с распоряжением Жилищного Комитета Правительства Санкт-Петербурга № 214-рпр от 27.04.2017 г. – объект оценки, подлежит продаже на торгах с обязательным выполнением п. 4.2. указанного Распоряжения: "Условием конкурса по продаже жилых помещений является выполнение работ по устранению непригодного для проживания состояния жилых помещений (с учетом заключений межведомственной комиссии Адмиралтейского района СПб от 07.02.2012 г. №12 и от 13.06.2012 г. №61) в срок не позднее 2-х лет со дня объявления победителя конкурса»
- Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: Единая охранная зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (участок ОЗРЗ-2 (32))

2.4. Фотографии объекта



Фото 1



Фото 2

Вид улицы, на которой расположен объект оценки



Фото 3



Фото 4

Ближайшее окружение объекта оценки





Фото 5



Фото 6

Ближайшее окружение объекта оценки



Фото 7



Фото 8

Вид фасада здания, в котором расположен объект оценки






Фото 9
Вид двора



Фото 10
Табличка с номером дома



Фото 11
Вид входа в подъезд



Фото 12
Вид окон объекта оценки



Фото 13
Вид парадной




Фото 14
Вид лестничной клетки



Фото 15
Вид входа в квартиру



Фото 16
Вид ч.п. 1 (коридор)



Фото 17
Вид ч.п. 1 (коридор)



Фото 18
Вид ч.п. 1 (коридор)



Фото 19
Вид ч.п. 1 (коридор)



Фото 20
Вид ч.п. 1 (коридор, входы в ч.п. 6 и 7)



Фото 21
Вид ч.п. 2



Фото 22
Вид ч.п. 2



Фото 23
Вид ч.п. 8



Фото 24
Вид ч.п. 8



Фото 25
Вид ч.п. 3



Фото 26
Вид ч.п. 3



Фото 27
Вид ч.п. 4



Фото 28
Вид ч.п. 4



Фото 29
Вид ч.п. 5



Фото 30
Вид ч.п. 5



Фото 31
Вид ч.п. 6 (кухня)



Фото 32
Вид ч.п. 6 (кухня)






Фото 33
Вид ч.п. 9 (ванная комната)



Фото 34
Вид ч.п. 9 (ванная комната)



Фото 35
Вид ч.п. 7



Фото 36
Вид из окон в сторону Курляндской улицы

2.5. Акт осмотра помещения

А К Т контрольного осмотра квартиры от 30 «мая» 2017 г.

1. Адрес объекта (включая литер): Дерптский пер., д. 15 , лит. А, кв. 22

2. Данные по квартире:

№	Общая площадь, кв.м.	Жилая площадь, кв.м.	Этаж/Этажей в доме	Кол-во комнат	Тип входа	Кол-во окон (направлени е)	Высота потолка, м	Коммуникации					Состояние	Текущее использование
								Эл.	Вод	От.	Кан.	Газ		
1	121,2	76,3	5/5-6	5	1 общ. с жилыми пом-ми/ул.	7/стандартных/ул.	3,14	+	+	+	+	+	Неудовлетворительное (аварийное)	Не используется

Примечания:

тип сан. узла: раздельный

наличие лифта: есть

площадь кухни: 12,6 кв.м.

прочее: Вход в подъезд со стороны Дерптского пер., окна в сторону Курляндской улицы

Представитель (Оценщик)	
Должность	оценщик
Ф. И. О.	Анищенко В.В.
Подпись	

2.6 Выводы по анализу наилучшего использования объекта

Объектом оценки является жилое помещение- квартира, расположенная в жилом доме в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Состояние квартиры-неудовлетворительное и её использование в текущем состоянии жилую функцию невозможно. Изменение целевого назначения объекта оценки не предполагается. возможен единственный вид использования -в качестве жилого, после проведения капитального ремонта.

2.4. Результаты проведения оценки

Рыночная стоимость объекта оценки , руб.	
Рыночная стоимость объекта оценки	3 300 000
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв.м общей площади объекта оценки, руб.	27 227

