ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21/2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.3
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Фундаменты ленточный бутовый, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №3 однокомнатная, расположена на 1 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 29,70 кв.м, жилая – 11,20 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью - 8,70 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 3, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-1/2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.4
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №4 двухкомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 52,10 кв.м, жилая – 27,00 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,50 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 4, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК _____ Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Администрация Московского района Межведомственная комиссия МВК Санкт-Петербург

_____ Клевцов Д.В.

_____ Колосова Л.Н.

_____ Кубасова Ю.В.

_____ Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-2/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.5
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №5 трехкомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 66,6 кв.м, жилая – 38,1 кв.м, В квартире имеется темная кухня площадью – 12,8 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 5, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК _____ Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии _____ Клевцов Д.В.

_____ Колосова Л.Н.

_____ Кубасова Ю.В.

_____ Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-3/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.6
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №6 трехкомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 74,4 кв.м, жилая – 44,5 кв.м, В квартире имеется темная кухня площадью – 15,10 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 6, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-4/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.7
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №7 двухкомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 61,9 кв.м, жилая – 33,20 кв.м, В квартире имеется темная кухня площадью – 16,40 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 7, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-5/2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.8
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №8 двухкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 62,0 кв.м, жилая – 28,6 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,3 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 8, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-6/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.9
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №9 трехкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 66,1 кв.м, жилая – 38,0 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью – 16,7 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 9, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-7/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.10
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №10 трехкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 74,10 кв.м, жилая – 45,5 кв.м, В квартире имеется темная кухня площадью – 15,10 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 10, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающего устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-8/2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.11
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №11 трехкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 61,0 кв.м, жилая – 45,8 кв.м, В квартире имеется темная кухня площадью – 5,5 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 11, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК _____ Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии _____ Клевцов Д.В.

_____ Колосова Л.Н.

_____ Кубасова Ю.В.

_____ Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-9/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.12
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №12 двухкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 52,5 кв.м, жилая – 28,6 кв.м, В квартире имеется темная кухня площадью – 15,9 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 12, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-10/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.13
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №13 трехкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 66,8 кв.м, жилая – 38,7 кв.м, В квартире имеется темная кухня площадью – 16,5 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 13, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни,' с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-11/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.14
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляций на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №14 трехкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 75,0 кв.м, жилая – 45,9 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,10 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 14, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Администрация Московского района Межведомственная комиссия МВК Санкт-Петербург

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-12/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.15
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №15 двухкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 64,5 кв.м, жилая – 35,7 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью – 16,0 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 15, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК _____ Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии _____ Клевцов Д.В.

_____ Колосова Л.Н.

_____ Кубасова Ю.В.

_____ Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-13/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.16
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №16 двухкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 52,5 кв.м, жилая – 28,3 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,9 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 16, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-14/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.17
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №17 трехкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 65,5 кв.м, жилая – 38,0 кв.м, В квартире имеется темная кухня площадью – 5,2 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 17, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-15/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.18
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №18 трехкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 75,7 кв.м, жилая – 46,6 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,3 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 18, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Администрация Московского района Межведомственная комиссия МВК Санкт-Петербург

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-16/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.19
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №19 двухкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 62,2 кв.м, жилая – 35,6 кв.м, В квартире имеется темная кухня площадью – 5,5 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 19, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

Администрация Московского района Межведомственная комиссия МВК Санкт-Петербург

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-17/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.21
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №21 двухкомнатная, расположена на 1 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 57,10 кв.м, жилая – 31,4 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью – 10,5 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 21, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-18/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.22
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №22 однокомнатная, расположена на 1 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 45,2 кв.м, жилая – 22,3 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью – 10,5 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 22, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-19/2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.23
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №23 двухкомнатная, расположена на 1 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 44,8 кв.м, жилая – 34,8 кв.м, В квартире имеется темная кухня площадью – 9,1 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 23, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающим устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-20/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.24
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №24 четырехкомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 112,0 кв.м, жилая – 82,8 кв.м, В квартире имеется светлая кухня площадью – 12,9 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 24, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-21/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.25
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №25 трехкомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 81,5 кв.м, жилая – 48,5 кв.м. В квартире имеется темная кухня площадью – 16,8 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 25, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-22/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.26
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №26 однокомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 49,9 кв.м, жилая – 24,7 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 16,2 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 26, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-23/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.27
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №27 двухкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 51,6 кв.м, жилая – 28,0 кв.м. В квартире имеется темная кухня площадью – 12,7 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 27, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-24/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.28
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №28 двухкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 64,8 кв.м, жилая – 37,0 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 16,10 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 28, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-25/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.29
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №29 двухкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 63,3 кв.м, жилая – 36,4 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 16,40 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 29, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-26/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.30
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №30 двухкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь 49,8 кв.м, жилая – 26,1 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 16,10 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к

потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 30, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-27/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.31
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №31 двухкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь - 52,0 кв.м, жилая – 28,0 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,7 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 31, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-28/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.32
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №32 двухкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 65,8 кв.м, жилая – 38,1 кв.м. В квартире имеется темная кухня площадью – 15,8 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 32, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-29/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.33
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №33 двухкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 72,3 кв.м, жилая – 34,9 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,9 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 33, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-30/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.34
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №34 двухкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 49,0 кв.м, жилая – 25,7 кв.м. В квартире имеется темная кухня площадью – 15,6 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 34, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-31/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.35
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №35 двухкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 52,2 кв.м, жилая – 28,1 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,8 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 35, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-32/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.36
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №36 двухкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 65,2 кв.м, жилая – 37,2 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,9 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 36, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-33/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.37
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №37 двухкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 62,0 кв.м, жилая – 35,0 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 16,3 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 37, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-34/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.38
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №38 двухкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 48,8 кв.м, жилая – 25,6 кв.м. В квартире имеется темная кухня площадью – 15,6 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 38, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-35/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.39
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира №39 двухкомнатная, расположена на 1 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 51,5 кв.м, жилая – 36,9 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 7,2 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и [illegible] Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 39, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-36/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.40
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 40 двухкомнатная, расположена на 1 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 62,3 кв.м, жилая – 43,4 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 7,7 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 40, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-37/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.43
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 43 двухкомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 62,7 кв.м, жилая – 27,8 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,6 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 43, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-38/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.44
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 44 трехкомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 67,2 кв.м, жилая – 37,8 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 10,9 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 44, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-39/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.45
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 45 трехкомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 75,8 кв.м, жилая – 44,8 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 16,0 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 45, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК _____ Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии _____ Клевцов Д.В.

_____ Колосова Л.Н.

_____ Кубасова Ю.В.

_____ Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-40/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.46
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 46 однокомнатная, расположена на 2 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 48,5 кв.м, жилая – 24,5 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 11,6 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 46, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-41/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.47
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 47 двухкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 62,9 кв.м, жилая – 27,7 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,5 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 47, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-42/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.48
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 48 трехкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 66,2 кв.м, жилая – 36,7 кв.м. В квартире имеется темная кухня площадью – 16,0 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 48, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК _____ Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии _____ Клевцов Д.В.

_____ Колосова Л.Н.

_____ Кубасова Ю.В.

_____ Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-43/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.49
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 49 трехкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 76,4 кв.м, жилая – 45,4 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,8 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 49, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-44/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.50
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 50 двухкомнатная, расположена на 3 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 64,1 кв.м, жилая – 37,5 кв.м. В квартире имеется темная кухня площадью – 15,5 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 50, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-45/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.51
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 51 двухкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 52,5 кв.м, жилая – 28,4 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,7 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 51, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-46/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.52
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 52 трехкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 64,8 кв.м, жилая – 36,9 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,3 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 52, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-47/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.53
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 53 трехкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 77,2 кв.м, жилая – 47,4 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,8 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 53, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-48/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.54
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 54 двухкомнатная, расположена на 4 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 64,0 кв.м, жилая – 37,4 кв.м. В квартире имеется темная кухня площадью – 15,8 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 54, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-49/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.55
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 55 двухкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 52,5 кв.м, жилая – 28,0 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,9 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 55, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-50/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.56
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 56 трехкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 65,6 кв.м, жилая – 37,4 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,9 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 56, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-51/2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, кв.57
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:
Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:
Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга
Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»
Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района
при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 57 трехкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 75,8 кв.м, жилая – 46,1 кв.м. В квартире имеется светлая кухня площадью – 15,8 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 57, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

Администрация Московского района Межведомственная комиссия МВК Санкт-Петербург

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания

№ 21-52/ 2015 19.03.2015 года

город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 58
(месторасположение помещения, в т.ч. наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная главой администрации Московского района Санкт-Петербурга, распоряжением от 21.02.2014 № 251-р, в составе:

Заместитель председателя МВК:

Полищук А.А.. – начальник отдела районного хозяйства администрации Московского района Санкт-Петербурга;

члены межведомственной комиссии:

Клевцов Д. В. - начальник жилищного отдела администрации Московского района Санкт-Петербурга

Колосова Л.Н. - ведущий инженер планово-экономического отдела СПб ГКУ «Жилищное агентство Московского района Санкт-Петербурга»

Кубасова Ю.В. -ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Московского района

при участии приглашенного эксперта – Конищева С.В.

По результатам рассмотренных документов: справок формы 7 и формы 9, *и на основании технического заключения ООО «ЖИЛКОМЭКСПЕРТ», составленного по результатам обследования, акта МВК Московского района об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для проживания от 22.09.2005 №4 установила:*

Здание постройки до 1917 года, пятиэтажное, помещения обслуживаются тремя лестницами. Имеются лифты. Фундаменты ленточные бутовые, наличие горизонтальной гидроизоляции на обрезе фундамента не обнаружено. Кладка стен выполнена из красного кирпича на известковом растворе по цепной системе перевязки. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим балкам с деревянным заполнением. Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам с деревянным заполнением. Крыша выполнена по деревянным стропилам и кровлей из кровельного железа. Комплексный капитальный ремонт не проводился.

Квартира № 58 трехкомнатная, расположена на 5 этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. Общая площадь – 62,3 кв.м, жилая – 35,7 кв.м. В квартире имеется темная кухня площадью – 15,7 кв.м с газовой плитой, коридор, туалет.

В результате проведенного обследования специализированной организацией установлено: в квартире выявлено отсутствие гидроизоляции в «мокрой зоне», металл балок в «мокрой зоне» коррозирован до 50%, дощатое заполнение поражено гнилью. В квартире полы изношены, имеются механические повреждения, в отдельных местах ощущается зыбкость полов и наблюдается сверхнормативный уклон. Древесина нижней части перегородок в

зоне туалета поражена гнилью до полного сечения. В примыкании перегородок к потолкам имеются трещины. Деревянные оконные рамы имеют не полный притвор, механические повреждения, в узлах сопряжений поражены гнилью. Инженерные сети находятся в крайне изношенном состоянии, водопроводные трубы поражены коррозией, канализационные имеют дефекты виде разуплотнения стыков и свищей, приборы отопления повреждены трещинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: квартира 58, дома 10 по ул. Коли Томчака, непригодна для проживания в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 № 47 и подлежит ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту, предусматривающему устройство светлой кухни, с целью дальнейшего использования под жилые цели.

Заместитель председателя МВК Полищук А.А.

Члены межведомственной комиссии

Клевцов Д.В.

Колосова Л.Н.

Кубасова Ю.В.

Конищев С.В.

5501009/2015-3091(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОКУД 0251221

14.05.2015

№ 864-р

О признании жилых помещений, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 10, квартиры 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, непригодными для проживания

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», на основании заключений межведомственной комиссии Московского района Санкт-Петербурга от 19.03.2015 № 21/2015, 21-1/2015, 21-2/2015, 21-3/2015, 21-4 /2015, 21-5 /2015, 21-6 /2015, 21-7 /2015, 21-8 /2015, 21-9 /2015, 21-10/2015, 21-11/2015, 21-12/2015, 21-13/2015, 21-14/2015, 21-15/2015, 21-16/2015, 21-17/2015, 21-18/2015, 21-19/2015, 21-20/2015, 21-21/2015, 21-22/2015, 21-23/2015, 21-24/2015, 21-25/2015, 21-26/2015, 21-27/2015, 21-28/2015, 21-29/2015, 21-30/2015, 21-31/2015, 21-32/2015, 21-33/2015, 21-34/2015, 21-35/2015, 21-36/2015, 21-37/2015, 21-38/2015, 21-39/2015, 21-40/2015, 21-41/2015, 21-42/2015, 21-43/2015, 21-44/2015, 21-45/2015, 21-46/2015, 21-47/2015, 21-48/2015, 21-49-2015, 21-50/2015, 21-51/2015, 21-52/2015:

1. Признать жилые помещения, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 10, квартиры 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, непригодным для проживания и подлежащими ремонтно-восстановительным работам по специальному проекту с целью дальнейшего использования под жилые цели.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Кутыеву Е.В.

Главы администрации **В.Н.Ушаков**

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Администрация Московского района Санкт-Петербурга Общий отдел

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОКУД

07.07.2015 № 319-рп

О продаже жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга на торгах

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 12 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга на торгах и проведении торгов по продаже жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» и распоряжением Жилищного комитета от 13.04.2009 № 78-р «О порядке принятия решений о продаже на торгах жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга»:

1. Включить в жилищный фонд коммерческого использования Санкт-Петербурга жилые помещения (квартиры) государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, расположенные по адресам:

- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 3;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 4;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 5;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 6;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 7;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 8;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 9;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 10;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 11;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 12;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 13;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 14;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 15;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 16;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 17;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 18;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 19;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 21;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 22;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 23;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 24;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 25;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 26;

- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 27;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 28;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 29;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 30;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 31;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 32;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 33;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 34;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 35;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 36;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 37;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 38;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 39;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 40;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 43;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 44;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 45;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 46;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 47;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 48;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 49;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 50;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 51;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 52;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 53;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 54;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 55;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 56;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 57;
- Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 58.

2. Утвердить перечень жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, подлежащих продаже на торгах (далее – жилые помещения) согласно приложению.

3. Продать жилые помещения на торгах.

4. Установить, что:

4.1. Торги по продаже жилых помещений проводятся в форме конкурса.

4.2. Условием конкурса по продаже жилых помещений является выполнение работ по устранению непригодного для проживания состояния жилых помещений (с учетом заключений межведомственной комиссии Московского района Санкт-Петербурга от 19.03.2015 №№ 21/2015, 21-1/2015, 21-2/2015, 21-3/2015, 21-4/2015, 21-5/2015, 21-6/2015, 21-7/2015, 21-8/2015, 21-9/2015, 21-10/2015, 21-11/2015, 21-12/2015, 21-13/2015, 21-14/2015, 21-15/2015, 21-16/2015, 21-17/2015, 21-18/2015, 21-19/2015, 21-20/2015, 21-21/2015, 21-22/2015, 21-23/2015, 21-24/2015, 21-25/2015, 21-26/2015, 21-27/2015, 21-28/2015, 21-29/2015, 21-30/2015, 21-31/2015, 21-32/2015, 21-33/2015, 21-34/2015, 21-35/2015, 21-36/2015, 21-37/2015, 21-38/2015, 21-39/2015, 21-40/2015, 21-41/2015, 21-42/2015, 21-43/2015, 21-44/2015, 21-45/2015, 21-46/2015, 21-47/2015, 21-48/2015, 21-49/2015, 21-50/2015, 21-51/2015, 21-52/2015) в срок не позднее 2-х лет со дня объявления победителя конкурса.

4.3. Критерий определения победителя конкурса: максимальная предложенная цена, а при равенстве цен – наименьший срок выполнения условия конкурса.

4.4. Начальная цена жилых помещений устанавливается на основании отчета об оценке, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. Отделу расселения аварийного фонда Жилищного комитета в течение 3 рабочих дней после издания настоящего распоряжения обеспечить передачу установленных распоряжением Жилищного комитета от 13.04.2009 № 78-р «О порядке принятия решений о продаже на торгах жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга» документов на жилые помещения в акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

6. Акционерному обществу «Фонд имущества Санкт-Петербурга» на основании договора поручения от 19.02.2009:

6.1. В срок не позднее трех месяцев после издания настоящего распоряжения:

6.1.1. Обеспечить проведение оценки жилых помещений в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

6.1.2. Организовать и провести конкурс по продаже жилых помещений в соответствии с Регламентом проведения торгов по продаже жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга.

6.2. Заключить по итогам конкурса договоры купли-продажи жилых помещений, предусмотрев в них обязательное условие о том, что право собственности на жилые помещения переходит покупателю после выполнения условия конкурса.

6.3. Обеспечить контроль за перечислением покупателем денежных средств в счет оплаты цены жилых помещений в бюджет Санкт-Петербурга.

6.4. В течение 5 дней после прекращения права собственности Санкт-Петербурга на жилые помещения представить соответствующую информацию в Жилищный комитет.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя Жилищного комитета Орлову М.Г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ЖИЛИЩНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО Организационно-распорядительный отдел

Председателя
Жилищного комитета **В.В.Шиян**

Приложение
к распоряжению Жилищного комитета
от 09.07.2015 № 319-р/к

Перечень
жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Санкт-Петербурга, подлежащих продаже на торгах

№ п/п	Адрес жилого помещения
1	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 3
2	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 4
3	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 5
4	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 6
5	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 7
6	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 8
7	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 9
8	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 10
9	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 11
10	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 12
11	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 13
12	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 14
13	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 15
14	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 16
15	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 17
16	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 18
17	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 19
18	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 21
19	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 22

20	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 23
21	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 24
22	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 25
23	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 26
24	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 27
25	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 28
26	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 29
27	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 30
28	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 31
29	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 32
30	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 33
31	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 34
32	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 35
33	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 36
34	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 37
35	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 38
36	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 39
37	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 40
38	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 43
39	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 44
40	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 45
41	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 46
42	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 47
43	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 48
44	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 49

45	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 50
46	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 51
47	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 52
48	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 53
49	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 54
50	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 55
51	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 56
52	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 57
53	Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, кв. 58

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

пл. Ломоносова, д.1, Санкт-Петербург, 191023. Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, факс (812) 710-42-45
e-mail: kgiop@gov.spb.ru http://www. gov.spb.ru
ОКПО 00086941 ОКОГУ 23310 ОГРН 1037843025527 ИНН/КПП 7832000069/784001001

14.07.2015 № 30-2039 -С
На № *2512/34* от *10.07.2015*

АО "Фонд Имущества Санкт-Петербурга"

Андрианова М.В.

К сверке

СПРАВКА

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщает, что объект по адресу: **196006, г.Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 10, литера А** не относится ни к числу выявленных объектов культурного наследия, ни к числу объектов культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения.

Объект расположен вне границ зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга.

Начальник отдела информации об объектах культурного наследия и режимах зон охраны Е.В.Коробкова

Исполнитель В.В.Королькова

Кравцова М.

21.07.15.

Корольковой В.В.
21.07.2015

АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга"
190000, пер. Гривцова, 5
Вх. № 3266 Дата 17.07.15

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204861	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1102
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2020
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 1	
3	Площадь помещения:	29.5	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 3	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	1455585.38	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0148/2008-389 от 20.05.2008, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204861	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1102

План расположения помещения на этаже Этаж № 1:



Масштаб 1: 124

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204858	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1103
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2031
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 2
3	Площадь помещения:	52.1
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 4
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2470896.75
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204858	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1103

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Масштаб 1:	112

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204857	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1065
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2039
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 2
3	Площадь помещения:		66.6
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 5
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2943695.75
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204855	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1066
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2049
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 2
3	Площадь помещения:	74.4
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 6
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	3233063.75
9	Сведения о правах: Общая долевая собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург ; Общая долевая собственность, № 78-78-01/0569/2008-659 от 28.10.2008, Санкт-Петербург ; Общая долевая собственность, № 78-78-01/0569/2008-642 от 28.10.2008, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204855	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1066

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Масштаб 1: 109

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204853	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1067
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2050
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 2	
3	Площадь помещения:	61.9	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 7	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2856965.25	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0517/2008-592 от 01.10.2008, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204853	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1067

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Масштаб 1:	108

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу * Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу * ОГРН 1027700485757 * 47 *

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204851	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1058
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2051
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 3
3	Площадь помещения:		51.9
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 8
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2386210
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204851	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1058

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1:	111

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204850	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1068
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2052
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 3
3	Площадь помещения:	66.2
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 9 .
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2928804.75
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0017/2009-306 от 29.01.2009, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204850	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1068

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1:	93

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204848	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1069
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2001
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 3	
3	Площадь помещения:	74.1	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 10	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	3221947.25	
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории	[Подпись]	М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204848	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1069

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1: 98

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204846	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1070
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2002
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 3
3	Площадь помещения:		61.0
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 11
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2822039
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204846	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1070

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1: 108

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204845	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1071
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2003
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 4
3	Площадь помещения:	52.5
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 12
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2486957
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204845	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1071

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1:	110

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204863	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1072
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2004
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 4	
3	Площадь помещения:	66.8	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 13	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2951138.25	
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204863	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1072

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1: 127

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204866	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1073
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2005
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 4
3	Площадь помещения:	75.0
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 14
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	3255298.50
9	Сведения о правах: Общая долевая собственность, № 78-78-01/0642/2008-071 от 13.02.2009, Санкт-Петербург , Размер доли: 333/459; Общая долевая собственность, № 78-78-01/0736/2009-662 от 15.12.2009, Санкт-Петербург , Размер доли: 126/459	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204866	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1073

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1:	125

инженер II категории	М. А. Хван
(полное наименование должности)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204869	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1063
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2006
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 4
3	Площадь помещения:		61.5
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 15
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2841452.50
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М. П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204869	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1063

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1:	109

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра») * ОГРН 1027700485757 * Росреестр * Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу * 47 *

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204871	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1074
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2007
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 5	
3	Площадь помещения:	52.5	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 16	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2486957	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0650/2008-616 от 05.12.2008, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204871	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1074

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1:	134

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204872	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1075
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2008
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 5
3	Площадь помещения:		65.6
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 17
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2906451.25
9	Сведения о правах: Общая долевая собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург , Размер доли: 250/380; Общая долевая собственность, № 78-78-01/0675/2008-393 от 16.12.2008, Санкт-Петербург , Размер доли: 130/380		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204872	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1075

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1:	108

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204875	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1076
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2009
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 5
3	Площадь помещения:		75.7
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 18
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		3281244.25
9	Сведения о правах: Общая долевая собственность, № 78-78-01/0225/2008-475 от 08.05.2008, Санкт-Петербург , Размер доли: 13/47; Общая долевая собственность, № 78-78-01/0598/2009-080 от 21.10.2009, Санкт-Петербург , Размер доли: 34/47		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204875	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1076

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1: 119

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204879	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1059
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2010
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 5	
3	Площадь помещения:	62.2	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 19	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2868589.75	
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204879	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1059

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1: 107

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204884	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1077
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2011
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 1	
3	Площадь помещения:	57.2	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 21	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2508017	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0691/2007-046 от 21.12.2007, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204884	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1077

План расположения помещения на этаже Этаж № 1:



Масштаб 1: 110

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204886	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1078
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2012
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 1
3	Площадь помещения:	45.2
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 22
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2129564.75
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	подпись	(инициалы, фамилия)

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204886	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1078

План расположения помещения на этаже Этаж № 1:



Масштаб 1: 124

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу * ОГРН 1027700485757 * 47 *

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204888	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1079
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2013
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 1
3	Площадь помещения:	44.8
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 23
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2037206.38
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Федеральное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу * ОГРН 1027700485757 * 47 *

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204888

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1079

План расположения помещения на этаже Этаж № 1:



Масштаб 1: 126

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204895	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1080
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2014
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 2	
3	Площадь помещения:	112.0	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 24	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	4655196.50	
9	Сведения о правах: Общая долевая собственность, № 40000008.32 от 08.10.1997, Санкт-Петербург ; Общая долевая собственность, № 78-78-01/0003/2009-655 от 23.01.2009, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204895	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1080

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Масштаб 1: 159

инженер II категории	М. А. Хван
(полное наименование должности)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204897	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1060
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2015
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 2	
3	Площадь помещения:	82.1	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 25	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	3519048.75	
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204897	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1060

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Масштаб 1: 127

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204904	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1081
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2016
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 2
3	Площадь помещения:	49.7
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 26
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2462505.50
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0461/2009-513 от 25.08.2009, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204904	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1081

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Масштаб 1:	111

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204913	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1082
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2017
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 3	
3	Площадь помещения:	51.6	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 27	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2450777.25	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0724/2008-680 от 31.12.2008, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204913

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1082

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1: 119

инженер II категории	М. А. Хван
(полное наименование должности)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204919	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1104
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2018
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 3	
3	Площадь помещения:	64.8	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 28	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2876613	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0265/2009-663 от 29.05.2009, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории	(подпись)	М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204919	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1104

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1: 112

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу * ОГРН 1027700485757 * ФКП Росреестра * Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу * 47 *

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204929	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1083
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2019
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 3	
3	Площадь помещения:	63.2	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 29	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2907278.50	
9	Сведения о правах: Общая долевая собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург ; Общая долевая собственность, № 78-78-01/0128/2009-235 от 27.03.2009, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204929	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1083

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1: 111

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204936	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1084
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2021
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 3	
3	Площадь помещения:	49.9	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 30	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2381988.50	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0565/2008-108 от 25.11.2008, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204936	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1084

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1: 103

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204947	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1108
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2022
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 4
3	Площадь помещения:	52.0
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 31
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2466876.75
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М. П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204947

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1108

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1: 105

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204956	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1085
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2023
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 4	
3	Площадь помещения:	65.8	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 32	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	3007499	
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204956

Кадастровый номер: 78:14:0753002:1085

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1: 125

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204966

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1086
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2024
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 4
3	Площадь помещения:		61.6
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 33
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2756784.50
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204966

Кадастровый номер: 78:14:0753002:1086

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1: 122

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204971

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1105
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2025
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 4	
3	Площадь помещения:	49.9	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 34	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2470942.50	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0708/2008-359 от 30.12.2008, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204971

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1105

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1: 126

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204977

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1087
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2026
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 5
3	Площадь помещения:		52.2
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 35
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2397894.50
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу ОГРН 1027700485757 47

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204977	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1087

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1: 102

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204981	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1088
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2027
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 5
3	Площадь помещения:	65.2
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 36
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2984413
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0691/2008-043 от 23.12.2008, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204981

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1088

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1: 117

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204985	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1089
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2028
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 5	
3	Площадь помещения:	62.0	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 37	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2860841	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0503/2008-540 от 24.09.2008, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204985	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1089

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1: 112

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204991	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1090
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2029
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 5	
3	Площадь помещения:	48.7	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 38	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2333056.25	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0017/2009-196 от 30.01.2009, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204991

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1090

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1: 126

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204999	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1064
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2030
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 1
3	Площадь помещения:		51.5
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 39
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2295260.25
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-34/213/2011-017 от 19.09.2011, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-204999	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1064

План расположения помещения на этаже Этаж № 1:



Масштаб 1: 131

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу * Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу * Федеральная кадастровая палата Росреестра * ОГРН 1027804857757 * 47 *

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2		

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205004	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1473
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	—
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	09.01.2013

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 1
3	Площадь помещения:		59.8
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 40
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2723546.15
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-34/079/2013-006 от 26.03.2013, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205004	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1473

План расположения помещения на этаже Этаж № 1:



Масштаб 1: 108

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205007	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1091
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2032
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 2
3	Площадь помещения:	52.8
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 43
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2421213
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205007	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1091

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Масштаб 1:	129

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205010

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1092
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2033
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 2	
3	Площадь помещения:	67.2	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 44	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2966017.25	
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205010	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1092

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Масштаб 1: 114

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2	

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205016

Кадастровый номер:	78:14:0753002:1093
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2034
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 2
3	Площадь помещения:		75.8
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 45
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		3284951.25
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории	подпись	М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205016	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1093

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Масштаб 1: 120

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205020	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1061
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2035
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 2
3	Площадь помещения:		47.9
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 46
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2386153.75
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-34/013/2012-006 от 24.01.2012, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205020	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1061

План расположения помещения на этаже Этаж № 2:



Масштаб 1:	138

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205026	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1106
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2036
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 3
3	Площадь помещения:	52.6
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 47
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2413447.50
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205026	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1106

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1: 117

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205031	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1094
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2037
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 3	
3	Площадь помещения:	66.2	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 48	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2928804.75	
9	Сведения о правах: Общая долевая собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург , Размер доли: 247/367; Общая долевая собственность, № 78-78-01/0621/2008-375 от 21.11.2008, Санкт-Петербург , Размер доли: 120/367		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205031	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1094

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1: 105

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205038	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1095
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2038
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 3	
3	Площадь помещения:	76.4	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 49	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	3307197.25	
9	Сведения о правах: Общая долевая собственность, № 78-78-01/0611/2008-489 от 23.12.2008, Санкт-Петербург , Размер доли: 122/454; Общая долевая собственность, № 78-78-01/0009/2009-073 от 27.01.2009, Санкт-Петербург , Размер доли: 332/454		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205038	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1095

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1: 96

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205043	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1096
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2040
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 3	
3	Площадь помещения:	64.1	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 50	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2942026	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0495/2009-484 от 08.09.2009, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205043	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1096

План расположения помещения на этаже Этаж № 3:



Масштаб 1:	104

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу) * ОГРН 1027700486757 * 47 *

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205048	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1097
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2041
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 4
3	Площадь помещения:	52.3
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 51
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2401785.75
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205048	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1097

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1: 107

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205056	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1098
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2042
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 4
3	Площадь помещения:	64.8
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 52
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2876613
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205056	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1098

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1:	104

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205067	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1107
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2043
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 4	
3	Площадь помещения:	77.2	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 53	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	3336869.75	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0725/2008-063 от 03.03.2009, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205067	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1107

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1: 124

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205073	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1062
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2044
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:		78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:		Этаж № 4
3	Площадь помещения:		63.3
4	Адрес (описание местоположения):		Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 54
5	Назначение:		Жилое
			(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:		квартира
			(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:		—
8	Кадастровая стоимость (руб.):		2911142.50
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0508/2009-075 от 15.09.2009, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205073	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1062

План расположения помещения на этаже Этаж № 4:



Масштаб 1: 119

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205080	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1099
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2045
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 5
3	Площадь помещения:	52.5
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 55
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2486957
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205080	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1099

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1:	108

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205089	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1100
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2046
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 5	
3	Площадь помещения:	65.6	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 56	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2906451.25	
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0176/2009-165 от 14.04.2009, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205089	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1100

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1: 106

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205092	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1057
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2047
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 5
3	Площадь помещения:	75.6
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 57
5	Назначение:	Жилое
		(жилое, нежилое)
6	Вид жилого помещения:	квартира
		(комната, квартира)
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—
8	Кадастровая стоимость (руб.):	3277537.25
9	Сведения о правах: Собственность, № 78-78-01/0579/2008-035 от 30.10.2008, Санкт-Петербург	
10	Особые отметки: —	
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —	
12	Сведения о кадастровых инженерах: —	
13	Дополнительные сведения:	
	13.1 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2 Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3 Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные	

инженер II категории	(подпись)	М. А. Хван
(полное наименование должности)		(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:	2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205092	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1057

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1:	137

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу

(полное наименование органа кадастрового учета)

КП.1

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	1	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205098	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1101
Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Предыдущие номера:	78:14:7530Б:28:28:2048
Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости:	29.08.2012

Описание помещения:

1	Кадастровый номер здания (сооружения), в котором расположено помещение:	78:14:0753002:1007	
2	Этаж (этажи), на котором (которых) расположено помещение:	Этаж № 5	
3	Площадь помещения:	62.3	
4	Адрес (описание местоположения):	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 58	
5	Назначение:	Жилое	
		(жилое, нежилое)	
6	Вид жилого помещения:	квартира	
		(комната, квартира)	
7	Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната:	—	
8	Кадастровая стоимость (руб.):	2783070.75	
9	Сведения о правах: Собственность, № 40000008 от 08.10.1997, Санкт-Петербург		
10	Особые отметки: —		
11	Сведения о включении в реестр объектов культурного наследия: —		
12	Сведения о кадастровых инженерах: —		
13	Дополнительные сведения:		
	13.1	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных с объектом недвижимости —	
	13.2	Кадастровые номера объектов недвижимости, образованных из объекта недвижимости —	
	13.3	Кадастровые номера объектов, подлежащих снятию с кадастрового учета —	
14	Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о помещении): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее учтенные		

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

КП.2

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ

помещения

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

Лист №	2	Всего листов:		2

"12" августа 2015 г. № 78/201/15-205098	
Кадастровый номер:	78:14:0753002:1101

План расположения помещения на этаже Этаж № 5:



Масштаб 1: 120

инженер II категории		М. А. Хван
(полное наименование должности)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

М.П.

ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283489			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1069**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2001
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 10
Площадь:	74.1
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5989247.99

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283489			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1069**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283489			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1069**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283489			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1069**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285366			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1070**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2002
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 11
Площадь:	61
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5254174.86

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285366			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1070**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285366			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1070**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285366			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1070**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283981			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1071**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2003
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 12
Площадь:	52.5
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4609454.49

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283981			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1071**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283981			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1071**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283981			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1071**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282926			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1072**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2004
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 13
Площадь:	66.8
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5458529.43

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282926			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1072**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282926			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1072**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282926			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1072**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284524			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1073**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2005
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 14
Площадь:	75
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	6055026.2

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284524			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1073**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284524			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1073**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284524			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1073**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Долевая собственность, № 78-78-01/0642/2008-071 от 13.02.2009, 333/459
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.2.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2.	Долевая собственность, № 78-78-01/0736/2009-662 от 15.12.2009, 126/459
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283365			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1063**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2006
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 15
Площадь:	61.5
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5291917.88

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283365			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1063**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283365			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1063**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283365			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1063**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283009			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1074**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2007
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 16
Площадь:	52.5
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4609454.49

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283009			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1074**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283009			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1074**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283009			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1074**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0650/2008-616 от 05.12.2008
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284958			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1075**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2008
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 17
Площадь:	65.6
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5371624.57

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284958			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1075**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284958			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1075**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284958			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1075**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Долевая собственность, № 40000008 от 08.10.1997, 250/380
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.2.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2.	Долевая собственность, № 78-78-01/0675/2008-393 от 16.12.2008, 130/380
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283117			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1076**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2009
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 18
Площадь:	75.7
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	6106251.71

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283117			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1076**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283117			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1076**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283117			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1076**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Долевая собственность, № 78-78-01/0225/2008-475 от 08.05.2008, 13/47
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.2.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2.	Долевая собственность, № 78-78-01/0598/2009-080 от 21.10.2009, 34/47
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283929			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1059**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2010
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 19
Площадь:	62.2
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5344747.46

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283929			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1059**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283929			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1059**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283929			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1059**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283176			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1077**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2011
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 21
Площадь:	57.2
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 1
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4633299.48

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283176			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1077**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283176			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1077**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283176			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1077**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0691/2007-046 от 21.12.2007
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283211			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1078**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2012
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 22
Площадь:	45.2
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 1
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	3967801.46

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283211			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1078**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283211			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1078**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283211			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1078**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283281			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1079**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2013
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 23
Площадь:	44.8
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 1
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	3744104.56

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283281			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1079**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283281			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1079**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283281			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1079**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284280			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1080**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2014
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 24
Площадь:	112
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	8608947.73

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284280			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1080**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284280			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1080**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284280			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1080**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Долевая собственность, № 40000008.32 от 08.10.1997, 709/828
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.2.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2.	Долевая собственность, № 78-78-01/0003/2009-655 от 23.01.2009, 119/828
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283382			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1060**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2015
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 25
Площадь:	82.1
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	6577511.25

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283382			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1060**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283382			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1060**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283382			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1060**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283852			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1081**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2016
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 26
Площадь:	49.7
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4621058.73

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283852			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1081**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283852			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1081**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283852			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1081**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0461/2009-513 от 25.08.2009
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282369			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1082**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2017
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 27
Площадь:	51.6
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4540588.54

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282369			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1082**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282369			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1082**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282369			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1082**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0724/2008-680 от 31.12.2008
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285471			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1104**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2018
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 28
Площадь:	64.8
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5313714.11

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285471			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1104**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285471			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1104**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285471			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1104**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0265/2009-663 от 29.05.2009
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282384			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1083**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2019
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 29
Площадь:	63.2
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5420206.38

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282384			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1083**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282384			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1083**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282384			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1083**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Долевая собственность, № 40000008 от 08.10.1997, 125/364
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.2.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2.	Долевая собственность, № 78-78-01/0128/2009-235 от 27.03.2009, 239/364
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282343			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1084**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2021
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 30
Площадь:	49.9
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4410031.26

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282343			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1084**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282343			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1084**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282343			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1084**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0565/2008-108 от 25.11.2008
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284565			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1108**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2022
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 31
Площадь:	52
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4571215.77

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284565			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1108**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284565			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1108**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284565			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1108**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282348			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1085**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2023
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 32
Площадь:	65.8
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5616431.9

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282348			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1085**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282348			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1085**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282348			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1085**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284942			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1086**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2024
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 33
Площадь:	61.6
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5082137.39

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284942			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1086**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284942			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1086**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284942			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1086**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283675			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1105**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2025
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 34
Площадь:	49.9
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4637256.84

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283675			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1105**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283675			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1105**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283675			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1105**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0708/2008-359 от 30.12.2008
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282826			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1087**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2026
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 35
Площадь:	52.2
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4398426.57

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282826			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1087**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282826			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1087**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282826			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1087**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284270			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1088**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2027
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 36
Площадь:	65.2
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5571136.58

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284270			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1088**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284270			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1088**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284270			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1088**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0691/2008-043 от 23.12.2008
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282473			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1089**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2028
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 37
Площадь:	62
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5329654.3

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282473			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1089**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282473			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1089**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22282473			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1089**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0503/2008-540 от 24.09.2008
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285077			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1102**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2020
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 3
Площадь:	29.5
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 1
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	2706959.48

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285077			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1102**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285077			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1102**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285077			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1102**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0148/2008-389 от 20.05.2008
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284846			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1090**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2029
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 38
Площадь:	48.7
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4317451.41

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284846			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1090**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284846			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1090**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284846			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1090**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0017/2009-196 от 30.01.2009
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283559			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1064**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2030
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 39
Площадь:	51.5
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 1
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4228476.24

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283559			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1064**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283559			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1064**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283559			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1064**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-34/213/2011-017 от 19.09.2011
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283797			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1473**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2013-01-09
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 40
Площадь:	59.8
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 1
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4816746.91

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283797			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1473**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283797			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1473**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283797			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1473**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-34/079/2013-006 от 26.03.2013
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284786			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1091**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2032
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 43
Площадь:	52.8
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4442403.35

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284786			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1091**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284786			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1091**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284786			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1091**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285042			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1092**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2033
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 44
Площадь:	67.2
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5487511.23

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285042			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1092**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285042			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1092**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285042			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1092**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284492			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1093**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2034
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 45
Площадь:	75.8
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	6113574.39

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284492			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1093**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284492			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1093**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284492			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1093**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284556			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1061**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2035
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 46
Площадь:	47.9
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4474781.06

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284556			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1061**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284556			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1061**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284556			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1061**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-34/013/2012-006 от 24.01.2012
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285008			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1106**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2036
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 47
Площадь:	52.6
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4427751.75

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285008			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1106**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285008			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1106**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285008			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1106**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285426			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1103**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2031
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 4
Площадь:	52.1
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4578867.47

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285426			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1103**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285426			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1103**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285426			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1103**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284993			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1094**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2037
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 48
Площадь:	66.2
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5415070.1

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284993			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1094**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284993			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1094**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284993			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1094**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Долевая собственность, № 40000008 от 08.10.1997, 247/367
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.2.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2.	Долевая собственность, № 78-78-01/0621/2008-375 от 21.11.2008, 120/367
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284317			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1095**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2038
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 49
Площадь:	76.4
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	6157535.94

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284317			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1095**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284317			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1095**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284317			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1095**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Долевая собственность, № 78-78-01/0611/2008-489 от 23.12.2008, 122/454
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.2.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2.	Долевая собственность, № 78-78-01/0009/2009-073 от 27.01.2009, 332/454
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285455			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1096**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2040
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 50
Площадь:	64.1
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5488118.46

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285455			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1096**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285455			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1096**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285455			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1096**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0495/2009-484 от 08.09.2009
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285441			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1097**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2041
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 51
Площадь:	52.3
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4405760.66

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285441			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1097**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285441			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1097**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285441			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1097**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285022			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1098**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2042
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 52
Площадь:	64.8
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5313714.11

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285022			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1098**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285022			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1098**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285022			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1098**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283748			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1107**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2043
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 53
Площадь:	77.2
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	6216220.65

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283748			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1107**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283748			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1107**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283748			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1107**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0725/2008-063 от 03.03.2009
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283333			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1062**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2044
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 54
Площадь:	63.3
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 4
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5427752

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283333			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1062**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283333			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1062**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283333			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1062**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0508/2009-075 от 15.09.2009
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283969			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1099**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2045
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 55
Площадь:	52.5
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4609454.49

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283969			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1099**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283969			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1099**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283969			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1099**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284470			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1100**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2046
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 56
Площадь:	65.6
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5371624.57

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284470			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1100**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284470			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1100**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284470			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1100**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0176/2009-165 от 14.04.2009
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283822			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1057**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2047
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 57
Площадь:	75.6
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	6098930.23

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283822			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1057**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283822			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1057**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283822			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1057**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0579/2008-035 от 30.10.2008
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285012			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1065**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2039
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 5
Площадь:	66.6
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5444041.3

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285012			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1065**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285012			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1065**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285012			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1065**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284659			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1101**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2048
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 58
Площадь:	62.3
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 5
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5132799.11

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284659			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1101**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284659			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1101**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22284659			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1101**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283509			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1066**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2049
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 6
Площадь:	74.4
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	6011163.89

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283509			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1066**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283509			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1066**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283509			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1066**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Долевая собственность, № 40000008 от 08.10.1997, 124/445
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.2.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.2.	Долевая собственность, № 78-78-01/0569/2008-642 от 28.10.2008, 161/445
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
1.	Правообладатель (правообладатели):	1.3.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.3.	Долевая собственность, № 78-78-01/0569/2008-659 от 28.10.2008, 160/445
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283530			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1067**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2050
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 7
Площадь:	61.9
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 2
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5322107.45

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283530			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1067**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283530			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1067**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283530			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1067**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0517/2008-592 от 01.10.2008
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285420			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1058**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2051
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 8
Площадь:	51.9
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	4376412.81

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285420			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1058**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285420			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1058**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22285420			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1058**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 40000008 от 08.10.1997
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют	
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.07.2017 г., поступившего на рассмотрение 06.07.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283460			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1068**	

Номер кадастрового квартала:	78:14:0753002
Дата присвоения кадастрового номера:	2012-08-29
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Кадастровый номер: 78:14:7530Б:28:28:2052
Адрес:	Санкт-Петербург, ул Коли Томчака, д 10, литера А, кв 9
Площадь:	66.2
Назначение:	Жилое помещение
Наименование:	Квартира
Номер, тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место:	Этаж № 3
Вид жилого помещения:	Квартира
Кадастровая стоимость, руб.:	5415070.1

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283460			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1068**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:14:0753002:1007
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	
данные отсутствуют	

Сведения об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283460			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1068**	

Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	данные отсутствуют
Получатель выписки:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД ИМУЩЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7838332649

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Помещение			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ___ Раздела **2**	Всего листов раздела **2**: ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
06.07.2017 № 99/2017/22283460			
Кадастровый номер:		**78:14:0753002:1068**	

1.	Правообладатель (правообладатели):	1.1.	Санкт-Петербург
2.	Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1.	Собственность, № 78-78-01/0017/2009-306 от 29.01.2009
3.	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано
5.	Заявленные в судебном порядке права требования:		данные отсутствуют
6.	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:		данные отсутствуют
7.	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:		данные отсутствуют
8.	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:		
9.	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:		данные отсутствуют
10.	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

