

АКТ
обследования земельного участка

«03» июля 2020 г.

Сотрудниками СПБ ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» Боровым А.Н., Сыченко Э.А. в рамках рассмотрения заявления № 94177-32/19 от 02.12.2019 о предоставлении государственной услуги проведено полевое обследование земельного участка:

1. Район: Колпинский
 2. Адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, уч. 97
 3. Площадь: 1333 кв. м.
 4. Кадастровый номер: 78:37:0017412:4063
- В результате полевого обследования установлено:


Земельный участок свободен, не используется, не огорожен, доступ не ограничен.

На земельном участке расположены: металлический навес для хранения контейнеров под бытовые отходы, металлическая печь для сжигания деревянных поддонов, железобетонные трубы, высокоствольные деревья, два строения на бетонном основании, склад для хранения пиломатериалов. Участок расположен на огороженной территории, доступ ограничен.

Приложения:


1. материалы фотофиксации (2 л.)
2. схема земельного участка

Инспектор по земельным участкам отдела
проведения полевых обследований
СПБ ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Боровой А.Н.

Инспектор по земельным участкам отдела
проведения полевых обследований
СПБ ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»


(подпись)

Сыченко Э.А.

