

АКТ
обследования земельного участка

«07» июля 2020 г.

Сотрудниками СПБ ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» Сыченко Э.А., Боровой А.Н. в рамках рассмотрения заявления № 40260-32/19 от 03.06.2019 о предоставлении государственной услуги проведено полевое обследование земельного участка:

1. Район: Московский
2. Адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, муниципальный округ Пулковский меридиан, Штурманская улица, участок 121.
3. Площадь: 704 кв.м
4. Кадастровый номер: 78:14:0007704:3288

В результате полевого обследования установлено:

Земельный участок свободен, не используется, не огорожен, доступ не ограничен.

На земельном участке расположены: Бетонные плиты, бетонные блоки, строительного мусора, припаркованный автотранспорт. Участок с грунтовым покрытием, древесно-кустарниковой растительностью. Доступ не ограничен.

Приложения:

1. материалы фотофиксации (1 л.)
2. схема земельного участка.


Инспектор по земельным участкам отдела
проведения полевых обследований
СПБ ГКУ « Имущество Санкт-Петербурга »



(подпись)

Сыченко Э.А.
(ФИО)

Инспектор по земельным участкам отдела
проведения полевых обследований
СПБ ГКУ « Имущество Санкт-Петербурга »



(подпись)

Боровой А.Н.
(ФИО)

