

**Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова,
дом 96, литера А, помещение 11-Н, общая площадь 18,9 кв.м,
кадастровый номер 78:32:0001240:1479, цокольный этаж**

1. Данные об отчете.

- 1.1. Дата проведения оценки: 15.11.2021.
- 1.2. Оцениваемые права– право собственности.

2. Описание объекта оценки:

**Описание нежилого помещения, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург,
набережная канала Грибоедова, дом 96, литера А, помещение 11-Н.**

2.1. Карта местоположения объекта:




Рисунок 1. Локальное местоположение

→ – 2 отдельных входа со двора



2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки:



Фото здания


Тип здания	Многоквартирный дом
Кадастровый номер	78:32:0001240:1017
Материал	Кирпичный
Общая площадь, кв. м	4 922,3 кв. м - по данным Росреестра (https://rosreestr.gov.ru)
Состояние по осмотру	Удовлетворительное
Год постройки	1839
Год последнего капитального ремонта	н/д
Этажность (в том числе подземная)	7
Наличие подвала/цоколя	Подвал / цокольный этаж
Наличие надстройки, мансарды, чердака, технического этажа	-
Инженерная обеспеченность	Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация – по данным сайта Реформа ЖКХ (https://www.reformagkh.ru)

2.3. Описание встроенного помещения.

2.3.1. Общие характеристики помещения:

Вид объекта	Встроенное помещение
Местоположение	г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 96, литера А, помещение 11-Н
Кадастровый номер объекта	78:32:0001240:1479
Общая площадь, кв. м	18,9
Занимаемый объектом этаж или этажи	Цокольный этаж
Состояние	Без отделки
Окна (количество, направленность)	-
Вход	2 отдельных со двора
Высота пол – потолок, м	2,42 (согласно протокола № 13 заседания рабочей группы по подготовке предложений в отношении осматриваемых объектов нежилого фонда в Санкт-Петербурге от 05.11.2021)
Инженерные коммуникации	Электроснабжение, водоснабжение, водоотведение (согласно визуального осмотра) ¹
Текущее использование	Не используется
Доля земельного участка, относящегося к объекту	В натуре не выделена

¹ Внешних признаков наличия теплоснабжения, а также точек подключения, при осмотре не обнаружено.

Данные о перепланировках	В результате проведения визуального осмотра выявлены следующие перепланировки: один из дверных проемов в помещении зашит. Внешние границы объекта не изменены
План объекта оценки	

2.3.2. Описание локального окружения:

Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Жилые и коммерческие помещения: используются по назначению
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Здание, в котором расположен Объект оценки, ограничено наб. канала Грибоедова, Малой Подъяческой ул. и Средней Подъяческой ул.
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок, мусорных баков и т.д.)	В ближайшем окружении расположены: комитет по развитию предпринимательства, Выставочный центр «Галерея 12 июля», дом ребенка № 13, кафе «Птицы», «Мостик», продуктовый магазин «Дикси», и пр.
Наличие парковки (организованная/неорганизованная)	Парковка неорганизованная на улице и во дворе возле здания, где расположен объект оценки
Транспортная доступность, в т.ч.	Доступность объекта оценки автомобильным транспортом может быть охарактеризована как отличная
удобство подъезда к объекту	Подъезд к объекту оценки возможен со стороны Малой Подъяческой ул. и наб. канала Грибоедова
удаленность от ближайшей станции метро, км.	1 км до ст. м. «Садовая»
ближайшие остановки общественного транспорта	Около 0,3 км до остановки общественного транспорта «Набережная канала Грибоедова». В районе локального местоположения объекта оценки осуществляется движение маршрутного такси № К-350
Условия для погрузочно-разгрузочных работ	Возможность подъезда легковых автомобилей

2.3.3. Обременения объекта:

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-002/2021-114307931 от 30.08.2021, на рассматриваемое помещение ограничений прав и обременений не зарегистрировано.

Согласно справке КГИОП № 07-5107/21-0-1 от 29.06.2021, объект по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 96, литера А не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой охранной зоне (участок ООЗ (32)).

В соответствии с Письмом МЧС по г. Санкт-Петербургу № ИВ-130-30792 от 16.09.2021 объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 96, литера А, помещение 11-Н не является защитным сооружением гражданской обороны.

2.3.4. Фотографии объекта:







	
Фото 1	Фото 2
Подъездные пути и ближайшее окружение	Подъездные пути и ближайшее окружение
	
Фото 3	Фото 4
Подъездные пути и ближайшее окружение	Фасад здания с улицы
	
Фото 5	Фото 6
Адресный указатель	Въезд во двор



Фото 7

Фасад дома со двора



Фото 8

Двор



Фото 9

2 отдельных входа со двора



Фото 10

Вид помещения 11-Н



Фото 11

Вид помещения 11-Н



Фото 12

Вид помещения 11-Н





Фото 13

Вид помещения 11-Н



Фото 14

Вид помещения 11-Н



2.3.5. Акт осмотра помещения:

Акт контрольного осмотра помещения от «15» ноября 2021 г.

1. Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 96, лит. А, пом. 11-Н


2. Данные о помещении:

№ пом.	Занимаемый этаж	Общая площадь, кв. м	Текущее использование	Состояние ¹	Тип входа	Инженерно-техническое обеспечение			
						Эл.	От.	Вод.	Кан.
11-Н	цокольный	18,9	не используется	без отделки	2 отдельных со двора	+	-	+	+

Внешних признаков наличия теплоснабжения, а также точек подключения, при осмотре не обнаружено.

В помещении проходят транзитные трубы.

В результате проведения визуального осмотра выявлены следующие перепланировки: один из дверных проемов в помещение зашит. Внешние границы объекта не изменены.

Представитель ООО «Городской центр оценки»	
Должность	Помощник специалиста-оценщика
ФИО	Тараканов А.В.
Подпись	
Контакты	телефон/факс: (812) 334-48-02 (03), e-mail: info@gzo-spb.ru

¹ «Евростандарт» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов, после ремонта с комплексным использованием высококачественных отделочных материалов, оснащен высококачественным электротехническим, санитарно-техническим, пожарно-техническим и охранным оборудованием, системами вентиляции и(или) кондиционирования, находящимися в работоспособном состоянии.

«Отличное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов. Может не иметь высококачественного инженерно-технического оборудования.

«Нормальное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования без проведения ремонта, имеет незначительные дефекты отделки (волосяные трещины и сколы штукатурки, единичные повреждения окрасочного слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытий стен и полов).

«Удовлетворительное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, имеет дефекты, устранимые с помощью косметического ремонта (мелкие трещины в конструкциях, местные нарушения штукатурного слоя и стен; трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнениями дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в швах между плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на площади до 20% поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; значительные повреждения покрытий полов).

«Неудовлетворительное (требует ремонта)» - объект нежилого фонда в текущем состоянии не пригоден к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые только с помощью значительного ремонта (не включающего восстановление элементов несущих конструкций): отдельные трещины в цоколе и капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20% потолка и стен, промерзание и продувание через стыки панелей; материал пола истерт, пробит, порван; основание пола просело; требуется ремонт заполнения оконных и дверных проемов с их частичной заменой. Требуется восстановление отделки.

«Под чистовую отделку» - сюда входят работы по зачистке и шпаклевке стен, штукатурка, заливка и выравнивание полов, разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, установка оконных блоков и входной двери (без установки межкомнатных дверей), установка радиаторов системы отопления, разводка системы горячего и холодного водоснабжения до счетчиков, без установки сантехнического оборудования.

«Без отделки» - разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, установка оконных блоков и входной двери (без установки межкомнатных дверей), установка радиаторов системы отопления, разводка системы горячего и холодного водоснабжения до счетчиков, без установки сантехнического оборудования.



2.5 Выводы по анализу наилучшего использования объекта:

Факторы, сказывающиеся на использовании оцениваемого объекта в качестве помещения производственно-складского назначения:

1. Доступность автомобильным транспортом – отличная;
2. Расположение на цокольном этаже;
3. Вход в помещение – 2 отдельных со двора;
4. Состояние помещения – без отделки;
5. Расположение на расстоянии 0,3 км до Вознесенского проспекта;
6. Обеспеченность объекта следующими инженерными коммуникациями: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение².

Вывод: наиболее эффективным использованием объекта оценки является его использование в качестве помещения производственно-складского назначения.

2.6 Результаты проведения оценки:

Рыночная стоимость объекта оценки	
Рыночная стоимость объекта оценки, (руб. с учетом НДС)	1 450 000
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв.м общей площади объекта оценки, руб. с учетом НДС	76 720
Рыночная стоимость объекта оценки, (руб. без учета НДС)	1 208 333
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв.м общей площади объекта оценки, руб. без учета НДС	63 933
Границы интервала, в котором может находиться рыночная стоимость объекта оценки	
Минимальное значение рыночной стоимости объекта оценки, руб. с учетом НДС	1 305 000
Максимальное значение рыночной стоимости объекта оценки, руб. с учетом НДС	1 595 000

² Внешних признаков наличия теплоснабжения, а также точек подключения, при осмотре не обнаружено.

