

**Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества - нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 8-я Красноармейская, дом 18, литера А, помещение 13-Н, общая площадь 18,4 кв. м, кадастровый номер 78:32:0001651:1125, цокольный этаж**

**1. Данные об отчете:**

- 1.1. Дата проведения оценки: 18.12.2023.
- 1.2. Оцениваемые права – право собственности.

**2. Описание объекта оценки:**

**Описание нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 8-я Красноармейская, дом 18, литера А, помещение 13-Н.**

**2.1. Карта местоположения объекта:**






Рисунок 1. Локальное местоположение

→ – отдельный вход со двора



## 2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки:



Фото здания

Тип здания	Многokвартирный дом
Кадастровый номер	78:32:0001651:1016
Материал <sup>1</sup>	Кирпичный
Общая площадь, кв. м <sup>1</sup>	2 349,5
Состояние по осмотру	Удовлетворительное
Год постройки <sup>1</sup>	1837
Год последнего капитального ремонта <sup>2</sup>	2020
Этажность (в том числе подземная) <sup>1</sup>	7
Наличие подвала/цоколя	Подвал
Наличие надстройки, мансарды, чердака, технического этажа	-
Инженерная обеспеченность <sup>2</sup>	Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение

## 2.3. Описание встроенного помещения.

### 2.3.1. Общие характеристики помещения:

Вид объекта	Встроенное помещение
Местоположение	г. Санкт-Петербург, улица 8-я Красноармейская, дом 18, литера А, помещение 13-Н
Кадастровый номер объекта	78:32:0001651:1125
Общая площадь, кв. м	18,4
Занимаемый объектом этаж или этажи	Цоколь
Состояние	Удовлетворительное
Окна (количество, направленность)	2, во двор (защиты)
Вход <sup>3</sup>	Отдельный со двора
Высота пол – потолок, м <sup>4</sup>	2,9 /-0,45
Инженерные коммуникации	Электроснабжение, канализация, теплоснабжение <sup>5</sup> . В помещении проходят транзитные трубы.

<sup>1</sup> По данным Росреестра (<https://rosreestr.gov.ru>)

<sup>2</sup> По данным сайта <https://gorod.gov.spb.ru>

<sup>3</sup> Обследование проводилось с использованием поэтажного плана из выписки из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ-001/2023-252277370 от 08.11.2023.

<sup>4</sup> По данным Выписки из ЕГРН

<sup>5</sup> Наличие инженерных коммуникаций установлено согласно данным визуального осмотра и Акта обследования объекта нежилого фонда СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» от 25.10.2023.

Текущее использование	Не используется
Доля земельного участка, относящегося к объекту	В натуре не выделена
Данные о перепланировках	В результате проведения визуального осмотра выявлены перепланировки <sup>6</sup> . Защиты оконные проемы в ч.п.3. Внешние границы помещения не изменены. В ч.п. 1 демонтировано сантехническое оборудование (раковина). В ч.п. 2 демонтировано сантехническое оборудование (унитаз). В ч.п3 на потолке визуально выявлено обрушение штукатурного слоя.
План объекта оценки <sup>7</sup>	<p>7.34</p> <p>5.8</p> <p>2</p> <p>0.9</p> <p>1.55</p> <p>3.77</p> <p>3</p> <p>11.7</p> <p>h=2.90</p> <p>-h=0.45</p>

### 2.3.2. Описание локального окружения:

Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Жилые и коммерческие помещения: используются по назначению
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Здание, в котором расположен Объект оценки, находится в квартале, ограниченном 8-ой Красноармейской ул., Якобштадтским пер., 9-ой Красноармейской ул., Лермонтовским пр.
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок, мусорных баков и т.д.)	В ближайшем окружении расположены: Прогимназия № 624 Радуга Адмиралтейского района, детские сады №№ 115, 133, СРО «Объединение строителей СПб», бизнес-центр, гостиницы «Apartments M8», «GetApart», отделение Почта банка, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, кафе, ГБОУ Лицей № 281 Адмиралтейского района и пр.
Наличие парковки (организованная/неорганизованная)	Парковка на улице (платная) и во дворе возле здания, где расположен объект оценки
Транспортная доступность, в т.ч.	Доступность объекта оценки автомобильным транспортом может быть охарактеризована как нормальная
Удобство подъезда к объекту	Подъезд к объекту оценки возможен со стороны 8-ой Красноармейской ул.

<sup>6</sup> Обследование проводилось с использованием поэтажного плана из выписки из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ-001/2023-252277370 от 08.11.2023.

<sup>7</sup> По данным Выписки из ЕГРН

Удаленность от ближайшей станции метро, км.	1,02 км до ст. м. «Балтийская»
Ближайшие остановки общественного транспорта	Остановка общественного транспорта «10я Красноармейская улица» расположена на расстоянии 0,26 км. В районе локального местоположения объекта оценки осуществляется движение автобусов №№ 10, 43, 100, троллейбусов №№ 3, 8.
Условия для погрузочно-разгрузочных работ	Возможность подъезда легковых и грузовых автомобилей. Доступ во двор через ворота с кодовым замком.

### 2.3.3. Обременения объекта:

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-001/2023-252277370 от 08.11.2023, на рассматриваемое помещение ограничений прав и обременений не зарегистрировано.

Согласно справке КГИОП № 01-43-25269/23-0-1 от 19.10.2023 объект по адресу: г. Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская улица, дом 18, литера А, не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.


Объект расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (участок ОЗРЗ-1(32)).

Согласно письму Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу № ИП-130-2739 от 14.11.2023 объект по адресу: Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская ул., д. 18, лит. А, пом. 13-Н не является защитным сооружением гражданской обороны.

Согласно распоряжению Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга № 3262-РЗ от 11.12.2023, об условиях приватизации объекта нежилого фонда по адресу: Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская ул., д. 18, лит. А, пом. 13-Н, на рассматриваемое помещение зарегистрированы следующие обременения:

- Обязанность покупателя согласовывать все наружные ремонтно-строительные работы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
- Обязанность покупателя обеспечивать эксплуатирующим организациям беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию, находящемуся на Объекте, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля.

### 2.3.4. Фотографии объекта:





<p>Подъездные пути и ближайшее окружение</p>	<p>Подъездные пути и ближайшее окружение</p>
	
<p>Фото 3</p>	<p>Фото 4</p>
<p>Фасад здания</p>	<p>Адресный указатель</p>
	
<p>Фото 5</p>	<p>Фото 6</p>
<p>Въезд во двор</p>	<p>Двор</p>
	
<p>Фото 7</p>	<p>Фото 8</p>
<p>Окна помещения 13-Н</p>	<p>Вход в помещение 13-Н</p>





Фото 9

Вид помещения 13-Н



Фото 10

Вид помещения 13-Н



Фото 11

Вид помещения 13-Н



Фото 12

Вид помещения 13-Н



Фото 13

Вид помещения 13-Н



Фото 14

Вид помещения 13-Н







Фото 15

Вид помещения 13-Н



Фото 16

Вид помещения 13-Н



Фото 17

Вид помещения 13-Н



Фото 18

Вид помещения 13-Н



## 2.3.5. Акт осмотра помещения:

### Акт контрольного осмотра помещений от «18 декабря 2023 г.

1. Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, улица 8-я Красноармейская, дом 18, литера А, помещение 13-Н


2. Данные о помещении:

№ пом.	Занимаемый этаж	Общая площадь, кв. м	Текущее использование	Состояние <sup>1</sup>	Тип входа	Инженерно-техническое обеспечение			
						Эл.	От.	Вод.	Кан.
13-Н	Цоколь	18,4	Не используется	Удовлетворительное	Отдельный со двора	+	+	-	+

Обследование проводилось с использованием поэтажного плана из выписки из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ-001/2023-252277370 от 08.11.2023.

В результате проведения визуального осмотра выявлены перепланировки. Защиты оконные проемы в ч.п.3. Внешние границы помещения не изменены.

В ч.п1 демонтировано сантехническое оборудование (раковина). В ч.п2 демонтировано сантехническое оборудование (унитаз). В ч.п3 на потолке визуально выявлено обрушение штукатурного слоя.

Представитель ООО «Городской центр оценки»	
Должность	Специалист-оценщик
ФИО	Нуреев Р.А.
Подпись	
Контакты	телефон/факс: (812) 334-48-02 (03), e-mail: info@gzo-spb.ru

<sup>1</sup> «Евростандарт» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов, после ремонта с комплексным использованием высококачественных отделочных материалов, оснащен высококачественным электротехническим, санитарно-техническим, пожарно-техническим и охраняемым оборудованием, системами вентиляции и(или) кондиционирования, находящимися в работоспособном состоянии.

«Отличное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, не имеет дефектов. Может не иметь высококачественного инженерно-технического оборудования.

«Нормальное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования без проведения ремонта, имеет незначительные дефекты отделки (волосные трещины и сколы штукатурки, единичные повреждения окрасочного слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытий стен и полов).

«Удовлетворительное» - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования, имеет дефекты, устранимые с помощью косметического ремонта (мелкие трещины в конструкциях, местные нарушения штукатурного слоя и стен; трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнениями дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в швах между плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна на площади до 20% поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; значительные повреждения покрытий полов).

«Неудовлетворительное (требует ремонта)» - объект нежилого фонда в текущем состоянии не пригоден к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые только с помощью значительного ремонта (не включающего восстановление элементов несущих конструкций): отдельные трещины в цоколе и капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20% потолка и стен, промерзание и продувание через стыки панелей; материал пола истерт, пробит, порван, основание пола просело; требуется ремонт заполнения оконных и дверных проемов с их частичной заменой. Требуется восстановление отделки.

«Под чистовую отделку» - сюда входят работы по зачистке и шпаклевке стен, штукатурка, заливка и выравнивание полов, разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, установка оконных блоков и входной двери (без установки межкомнатных дверей), установка радиаторов системы отопления, разводка системы горячего и холодного водоснабжения до счетчиков, без установки сантехнического оборудования.

«Без отделки» - разводка электропроводки с установкой розеток и выключателей, установка оконных блоков и входной двери (без установки межкомнатных дверей), установка радиаторов системы отопления, разводка системы горячего и холодного водоснабжения до счетчиков, без установки сантехнического оборудования.





#### 2.4 Выводы по анализу наилучшего использования объекта:

Факторы, сказывающиеся на использовании оцениваемого объекта в качестве помещения офисного назначения:

1. Доступность автомобильным транспортом – нормальная;
2. Расположение в многоквартирном доме;
3. Вход в помещение – отдельный со двора;
4. Наличие оконных проемов;
5. Состояние помещения – удовлетворительное;
6. Расположение в цоколе;
7. Расположение на расстоянии 1,02 км от ст. м. «Балтийская»;
8. Кабинетная планировка;
9. Обеспеченность объекта электроснабжением, канализацией, теплоснабжением.

Вывод: наиболее эффективным использованием объекта оценки является его использование в качестве помещения офисного назначения.

#### 2.5 Результаты проведения оценки:

<b>Рыночная стоимость объекта оценки</b>	
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. с учетом НДС	1 470 000
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв.м общей площади объекта оценки, руб. с учетом НДС	79 891
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. без учета НДС	1 225 000
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв.м общей площади объекта оценки, руб. без учета НДС	66 576

В связи со сложной политической обстановкой, которая происходит сейчас на фоне конфликта с Украиной, в отношении Российской Федерации введены и продолжают вводиться различные экономические санкции, что создает неопределенность, обусловленную нестабильностью экономики и повышением уровня сложности прогнозирования и, как следствие, повышением рисков.

Существенное влияние на экономику в целом и рынок коммерческой недвижимости в частности оказывает частое повышение ЦБ РФ ключевой ставки. Повышение ключевой ставки приводит к увеличению процентных ставок по ипотечным кредитам и другим кредитным продуктам, что означает большие затраты для покупателей недвижимости. Повышение доходности облигаций и ставок по депозитам дает возможность инвесторам уходить с рынка недвижимости, вкладываясь с меньшими рисками в финансовые активы (вклады, депозиты, ОФЗ и т.п.).

Полностью учесть влияние сложившейся ситуации на рынок коммерческой недвижимости в долгосрочной перспективе, учитывая инертность рынка недвижимости, невозможно.

