



2.1. Карта местоположения



<https://yandex.ru/maps>

2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки

Тип здания	Здание (Жилое)
Материал	Кирпич
Год постройки	1952
Состояние по осмотру	Работоспособное
Этажность	4
Наличие подвала	н/д
Наличие надстройки, мансарды, чердака, технического этажа	н/д
Инженерная обеспеченность	Электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация

2.3. Описание встроенного помещения:

2.3.1. Общие характеристики помещения

Вид объекта	Встроенное нежилое
Кадастровый номер объекта	78:36:0005361:4932
Кадастровая стоимость, руб. (руб. / кв. м)	3 083 043,08 (202 831,78)
Общая площадь, кв. м	15,2
Занимаемый объектом этаж или этажи	1
Состояние (по осмотру)	Состояние помещения нормальное, требует косметического ремонта. Выявленные перепланировки: -
Окна (количество, размер, направленность и др.)	1 – стандартное – во двор
Вход	1 общий вход со двора
Высота пол - потолок (по документам)	2,50 м (согласно плана этажа)
Инженерные коммуникации (согласно Акту обследования ОНФ от 15.08.2025)	Электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация
Текущее использование	Не используется, захламлено
Доля земельного участка, относящегося к объекту	Доля земельного участка в натуре не выделена

2.3.2. Описание локального окружения

Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Жилые и нежилые помещения
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Окружение объекта оценки составляет преимущественно жилая застройка. В ближайшем окружении располагаются школы, детские сады, магазины, кафе, рестораны, аптеки. Плотность застройки – высокая.
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок, мусорных баков и т.д.)	Дом, в котором находится оцениваемое помещение, расположен на 1 линии. Территория благоустроена. Состояние двора – удовлетворительное.
Наличие парковки (организованная / неорганизованная)	Неорганизованная парковка на ближайших улицах и внутриквартальных проездах
Транспортная доступность (удобство подъезда непосредственно к объекту, удаленность от ближайшей станции метро)	Здание, в котором расположено оцениваемое помещение, находится в Выборгском районе города Санкт-Петербурга, в квартале, ограниченном: - с севера – Яковской ул., - с юга – Курчатова ул.,

	▪ с востока – Жака Дюкло ул., ▪ с запада – Тореза пр. Интенсивность транспортных и пешеходных потоков непосредственно возле Объекта оценки можно охарактеризовать как «средняя». По ближайшей магистрали (Непокоренных пр.) – активное автомобильное движение. Характер и состав пешеходных потоков: работники организаций и жители близлежащих домов. Транспортная доступность Объекта оценки легковым транспортом характеризуется как удовлетворительная. Подъезд непосредственно к Объекту оценки свободный. Ближайшая станция метро «Политехническая» расположена на расстоянии $\approx 0,78$ км. Транспортная доступность Объекта обеспечивается по Жака Дюкло ул.
Условия для погрузочно-разгрузочных работ	Объект оценки имеет удовлетворительные условия для осуществления погрузо-разгрузочных работ. Объект оценки не оснащен специальным оборудованием для осуществления разгрузки

2.3.3. Обременения объекта (Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты):

А) Обременение договором аренды – отсутствует.


Б) Обременения КГИОП, ГОЧС, другие обременения и сервитуты:

Объект не относится к числу выявленных объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен вне границ зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга.



2.3.4. План объекта



2.3.5. Фотографии объекта

Внешний и внутренний виды объекта:

Общий вид здания, в котором расположен Объект оценки, придомовой территории и ближайшего окружения



Фото 1. Вид здания Объекта оценки



Фото 2. Табличка с номером дома





Фото 3. Ближайшее окружение



Фото 4. Вид здания Объекта оценки.
Дворовая территория

Характеристика входной группы в помещение и оконных проемов



Фото 5. Общий вход со двора и окно



Фото 6. Доступ



Фото 7. Доступ



Фото 8. Доступ

Внутреннее состояние Объекта оценки



Фото 9.



Фото 10.



Фото 11.




Фото 12.






Фото 13.



Фото 14.



2.4. Акт осмотра Объекта оценки

Акт осмотра объекта нежилого фонда

помещения

от 20.10.2025

Адрес объекта: Санкт-Петербург, улица Жака Дюкло, дом 2/8, литера А, помещение 9-Н.

Площадь: 15,2 кв. м.

Этаж: 1.

Высота потолков: 2,50 м (согласно плана этажа).

Входы: 1 общий вход со двора.

Окна: 1 – стандартное – во двор.

Кадастровый номер: 78:36:0005361:4932.


Инженерные коммуникации: в здании: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация; в помещении: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация.

Текущее использование: не используется.

Выявленные перепланировки: –.

Примечание: –.

Представитель ООО «Оценка-НБК»	
ФИО	О.В. Васильева
Контакты	ocenka_nbk@mail.ru



2.5. Выводы по анализу наилучшего использования объекта

В соответствии с п.17. ФСО№7 анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости – встроенного нежилого помещения проводится с учетом фактического использования других частей целого объекта. При проведении осмотра было установлено, что фактическим использованием других частей здания размещения Объекта оценки, является жилое и коммерческое, что не противоречит наиболее эффективному использованию Объекта оценки – помещение свободного назначения.

Характеристики локального местоположения, а также характеристики помещения, позволяют позиционировать объект в сегменте встроенных помещений свободного назначения.

2.6. Результаты проведения оценки

Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб., без учета НДС	1 830 000	
<i>Диапазон стоимости, руб.</i>	<i>1 650 000</i>	<i>2 010 000</i>
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб. / кв. м, без учета НДС (справочно)	120 395	
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб., с учетом НДС	2 196 000	
<i>Диапазон стоимости, руб.</i>	<i>1 980 000</i>	<i>2 412 000</i>
Рыночная стоимость Объекта оценки, округленно, руб. / кв. м, с учетом НДС (справочно)	144 474	

