

Краткие данные отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества - нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 105, литера А, помещение 42-Н, общая площадь 9,2 кв. м., кадастровый номер 78:31:0001048:2647, антресоль 1 этажа

1. Данные об отчете:

- 1.1. Дата проведения оценки: 15.05.2026.
- 1.2. Оцениваемые права – право собственности.

2. Описание объекта оценки:

Описание нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 105, литера А, помещение 42-Н.

2.1. Карта местоположения объекта:





Рисунок 1. Локальное местоположение

 – общий вход со двора



2.2. Описание здания, в котором расположен объект оценки:



Фото здания

Тип здания	Многоквартирный дом
Кадастровый номер ¹	78:31:0001048:2022
Материал	Кирпичный
Общая площадь, кв. м ¹	9462,9
Состояние по осмотру	Удовлетворительное
Год постройки ¹	1977
Год последнего ремонта ²	-
Этажность (в том числе подземная) ¹	8
Наличие подвала/цоколя	Есть
Наличие надстройки, мансарды, чердака, технического этажа	чердак
Инженерная обеспеченность ²	Отопление, холодное водоснабжение и канализация, горячее водоснабжение, газоснабжение

2.3. Описание встроенного помещения.

2.3.1. Общие характеристики помещения:

Вид объекта	Встроенное помещение
Местоположение	Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 105, литера А, помещение 42-Н
Кадастровый номер объекта	78:31:0001048:2647
Общая площадь, кв. м	9,2
Занимаемый объектом этаж или этажи	антресоль 1 этажа
Состояние (по данным визуального осмотра)	удовлетворительное ³
Окна (количество, направленность)	отсутствуют
Вход	1 общий со двора
Высота пол – потолок, м ⁴	2,43 м
Инженерные коммуникации	визуально выявлены элементы электроснабжения, отопления. Проходит канализационная труба ⁵ .
Текущее использование	Не используется
Кадастровая стоимость, руб.	3 204 783,10

¹ По данным Росреестра (<https://nspd.gov.ru>)

² По данным сайта <https://gorod.gov.spb.ru>

³ На дату осмотра помещения 42-Н (15.05.2026) доступ в Объекта оценки не предоставлен. Состояние помещения было определено на основании фотографий представленных в акте обследования объекта нежилого фонда СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» от 06.02.2026.

⁴ По данным Выписки из ЕГРН

⁵ Наличие инженерных коммуникаций установлено согласно данным визуального осмотра и акта обследования СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв. м	348 345,99
Доля земельного участка, относящегося к объекту	В натуре не выделена
Данные о перепланировках	Не выявлены
План объекта оценки	

2.3.2. Описание локального окружения:

Описание помещений, соседствующих с объектом оценки, в т.ч. их текущее использование	Жилые и нежилые (бытовые) помещения: используются по назначению
Краткое описание квартала, в котором расположен объект оценки	Здание, в котором находится объект оценки, расположено в квартале, ограниченном Лиговским пр., Разъезжей ул., Коломенской ул. и Свечным пер.
Общее состояние окружающей территории (наличие скверов, детских площадок, мусорных баков и т.д.)	В ближайшем окружении расположены: магазины, учебные и медицинские учреждения, многочисленные заведения общественного питания (кафе, рестораны) и пр.
Наличие парковки (организованная/неорганизованная)	Парковка на улице (платная) и во дворе здания, где расположен объект оценки
Транспортная доступность, в т.ч.	Доступность объекта оценки автомобильным транспортом может быть охарактеризована как отличная

удобство подъезда к объекту	Подъезд к объекту оценки возможен со стороны Лиговского пр. и Разъезжей ул. через дворовую территорию
удаленность от ближайшей станции метро, км.	~ 300 м до ст. м. «Лиговский проспект»
ближайшие остановки общественного транспорта	Расстояние до остановки общественного транспорта «Станция метро Лиговский проспект» около 250 м. В районе локального местоположения объекта оценки осуществляется движение автобусов, троллейбусов и трамваев
Условия для погрузочно-разгрузочных работ	Возможность подъезда легковых и грузовых автомобилей. Доступ осуществляется через ворота с кодовым замком.

2.3.3. Обременения объекта:

Согласно справке СПб ГКУ ЦИОООН от 08.04.2026 № 01-57-8955/26-0-1 объект по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 105, литера А не относится к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия.

Объект расположен в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (участок ОЗРЗ-1(31)).

2.3.4. Фотографии объекта⁶:

	
Фото 1	Фото 2
Фасад здания с Лиговского пр.	Фасад здания с перекрестка Лиговского пр. и Разъезжей ул.

⁶ На дату осмотра (15.05.2026) доступа в Объекта оценки (пом. 42-Н) не предоставлено. Фотографии внутреннего состояния помещения (фото 11, 12, 13 и 14) были приняты согласно акту обследования объекта нежилого фонда СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» от 06.02.2026.





Фото 3

Проход к Объекту оценки с Лиговского пр.



Фото 4

Дворовая территория



Фото 5

Дворовая территория




Фото 6

Дворовая территория



Фото 7

Вход в жилую парадную, в которой расположен
Объект оценки (пом. 42-Н)



Фото 8

Лестничная клетка






Фото 9

Лестничная клетка



Фото 10

Вход в помещение 42-Н



Фото 11

Вид помещения 42-Н



Фото 12

Вид помещения 42-Н



Фото 13

Вид помещения 42-Н



Фото 14

Вид помещения 42-Н



2.3.5. Акт осмотра помещения:

Акт осмотра объекта оценки - встроенного помещения

Дата: 15.05.2026

Адрес объекта: СПб, Лиговский пр., д. 105, лит .А, пом. 42-Н

1. Описание объекта оценки

1.1 Общая площадь объекта:

1.2 Текущее использование:

1.3 Входы: с улицы отдельных общих через проходную
со двора отдельных общих

1.4 Соответствие текущей планировки предоставленным документам:

Соответствует / Частично соответствует / Не соответствует

1.5 Описание различий текущей планировки и планировки согласно предоставленным документам

*при осмотре доступ на объект не обеспечен. Замена замков
Сост-ие и наличие колонн-стл про-
нето показано актуальным от 06.02.26*

1.6 Этаж:

1.7 Высота:


1.8 Заглубление:

1.9 Обеспеченность объекта инженерными коммуникациями:

электричество водоснабжение
 отопление канализация

1.10 Дополнения:

проходит канализационная труба



Представитель исполнителя
(ГБУ "ГУИОН")

[Handwritten signature]

Подпись

[Handwritten signature]



2.4 Выводы по анализу наилучшего использования объекта:

Факторы, сказывающиеся на использовании оцениваемого объекта в качестве помещения свободного назначения (кладовая, склад):

1. Доступность автомобильным транспортом – отличная;
2. Вход в помещение – общий со двора;
3. Состояние помещения – удовлетворительное;
4. Расположение - антресоль 1 этажа многоквартирного дома;
5. Наличие окон - отсутствуют;
6. Обеспеченность объекта коммуникациями – электричество, отопление, проходит канализационная труба.

Вывод: наиболее эффективным использованием объекта оценки является его использование в качестве помещения свободного назначения (кладовая, склад).

2.5 Результаты проведения оценки:

Рыночная стоимость объекта оценки	
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. с учетом НДС	983 000
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв. м общей площади объекта оценки, руб. с учетом НДС	106 847,83
Рыночная стоимость объекта оценки, руб. без учета НДС	805 373,70
Удельный показатель стоимости объекта оценки на 1 кв. м общей площади объекта оценки, руб. без учета НДС	87 580,19

